

ラバーコート作業手順

①靴の中に新聞紙を入れて、靴のシワを伸ばしていきます。



②甲部のホコリや汚れを専用の刷毛で落とします。靴用のブラシがあればそちらをお願いします。



③ラバー部分を中性洗剤を使いゴムに付いている汚れを落とします。水分を乾いたタオルにてよくふき取ってください。



④ラバーコートを施したい位置にマスキングを施します。まずは1周ぐるっと。



⑤1周巻いた上から、さらにもう1周マスキングを巻いていきます。




⑥2周巻き終わったものがこちら。なぜ2周必要か？ラバーコートをキレイに塗るためです。



⑦接着剤を刷毛に付けます。



⑧接着材をマスキングテープの内側に塗っていきます。



⑨カップに粉を入れます。小さい靴であれば7gほどで左右施すことが可能です。靴の大きさにより量を調整してください。



⑩接着剤は少しづつ入れて下さい。



⑪よくかき混ぜます。



⑫ペースト状になれば完成です。



⑬二度塗りをしていきますので
まずは1回目を塗っていきます。
ポイントは薄く均一に塗ることです！
青のへらを使用して表面を整えます。



⑭二重で貼ったマスキングの
1枚目を剥がします。その後、
15分乾燥させます。



⑮その後2回目のラバーコート
を塗っていきます。
青のへらを使用して表面を整えます



⑯2回目が塗り終わりました。



⑰塗り終わったらすぐに
マスキングテープを剥がします。
すぐ剥がさないとマスキングテープが
取れなくなるので、注意！！



⑱マスキングを取ってから5分後に
際部分が浮いている場合があるので
指で上から押しつけていきます。



⑲完成です！十分に乾燥をさせてください！



使用後のカップは紙でラバーをふき取ってください。
2回目も使用することが可能です。ブラシは溶剤に
付けないと固まってしまうので、ご注意下さい。



ナカセ商会