













クライミングシューズ修理工賃表

| 番号 | 修理内容 | ソール種類 | | | 新修理金額 (税込) | 備考欄 |
|----|---------------------------------|--|---|---|---------------------------------|---|
| 1 | ソール交換 1/2 | Vibram XS GRIP 2/XS GRIP/XS EDGE |  |  | 8,600(860) ¥9,460 | 1/2の張替(エッジ付) |
| 2 | ソール交換 1/2 | UNPARALLEL RH3.5/RH4.2/RS3. 5 RA3.5/VD |  |  | 8,600(860) ¥9,460 | 1/2の張替(エッジ付) |
| 3 | ソール交換 1/2 | SANOA 3.5mm/4.2mm |  |  | 8,600(860) ¥9,460 | 1/2の張替(エッジ付) |
| 4 | ソール交換 1/2 ノーエッジ | Vibram XS GRIP 2/XS GRIP/XS EDGE |  |  | 10,400(1,040) ¥11,440 | ノーエッジタイプ 1/2の張替 フューチュラのラバー取付が基本となります。 |
| 5 | ソール交換 1/2 ノーエッジ | UNPARALLEL RH3.5/RH4.2/RS3. 5 RA3.5/VD |  |  | 10,400(1,040) ¥11,440 | ノーエッジタイプ 1/2の張替 フューチュラのラバー取付が基本となります。 |
| 6 | ソール交換 1/2 ノーエッジ | SANOA 3.5mm/4.2mm |  |  | 10,400(1,040) ¥11,440 | ノーエッジタイプ 1/2の張替 フューチュラのラバー取付が基本となります。 |
| 7 | ソール交換 1/2 エッジ付きから ノーエッジヘカスタム | Vibram XS GRIP 2/XS GRIP/XS EDGE |  |  | 11,300(1,130) ¥12,430 | エッジ付きからノーエッジヘカスタム。ジーニア ス・フューチュラタイプへの加工か、オリジナル への加工。 |
| 8 | ソール交換 1/2 エッジ付きから ノーエッジヘカスタム | UNPARALLEL RH3.5/RH4.2/RS3. 5 RA3.5/VD |  |  | 11,300(1,130) ¥12,430 | エッジ付きからノーエッジヘカスタム。ジーニア ス・フューチュラタイプへの加工か、オリジナル への加工。 |
| 9 | ソール交換 1/2 エッジ付きから ノーエッジヘカスタム | SANOA 3.5mm/4.2mm |  |  | 11,300(1,130) ¥12,430 | エッジ付きからノーエッジヘカスタム。ジーニア ス・フューチュラタイプへの加工か、オリジナル への加工。 |

| 番号 | 修理内容 | ソール種類 | | | 修理金額 (税込) | 備考欄 |
|----|------------------------------------|--|---|---|---------------------------------|---|
| 10 | オールソール交換 エッジ付 | Vibram XS GRIP 2/XS GRIP/XS EDGE |  |  | 11,300(1,130) ¥12,430 | ソール全ての張替(エッジ付) 前後に分かれているタイプは前後交換 (踵がラバータイプの物だけ) |
| 11 | オールソール交換 エッジ付 | UNPARALLEL RH3.5/RH4.2/RS3. 5 RA3.5/VD |  |  | 11,300(1,130) ¥12,430 | ソール全ての張替(エッジ付) 前後に分かれているタイプは前後交換 (踵がラバータイプの物だけ) |
| 12 | オールソール交換 エッジ付 | SANOA 3.5mm/4.2mm |  |  | 11,300(1,130) ¥12,430 | ソール全ての張替(エッジ付) 前後に分かれているタイプは前後交換 (踵がラバータイプの物だけ) |
| 13 | オールソール交換 ノーエッジ | Vibram XS GRIP 2/XS GRIP/XS EDGE |  |  | 12,800(1,280) ¥14,080 | ノーエッジタイプ 踵もソール交換が出来るタイプ (フューチャラ・スピードスター)前後全ての張替 |
| 14 | オールソール交換 ノーエッジ | UNPARALLEL RH3.5/RH4.2/RS3. 5 RA3.5/VD |  |  | 12,800(1,280) ¥14,080 | ノーエッジタイプ 踵もソール交換が出来るタイプ (フューチャラ・スピードスター)前後全ての張替 |
| 15 | オールソール交換 ノーエッジ | SANOA 3.5mm/4.2mm |  |  | 12,800(1,280) ¥14,080 | ノーエッジタイプ 踵もソール交換が出来るタイプ (フューチャラ・スピードスター)前後全ての張替 |
| 16 | オールソール交換 1/2 エッジ付 きからノーエッジへカスタム | Vibram XS GRIP 2/XS GRIP/XS EDGE |  |  | 13,300(1,330) ¥14,630 | エッジ付きからノーエッジへカスタム。ジーニア ス・フューチャラタイプへの加工か、オリジナル への加工。 |
| 17 | オールソール交換 1/2 エッジ付 きからノーエッジへカスタム | UNPARALLEL RH3.5/RH4.2/RS3. 5 |  |  | 13,300(1,330) ¥14,630 | エッジ付きからノーエッジへカスタム。ジーニア ス・フューチャラタイプへの加工か、オリジナル への加工。 |
| 18 | オールソール交換 1/2 エッジ付 きからノーエッジへカスタム | SANOA 3.5mm/4.2mm |  |  | 13,300(1,330) ¥14,630 | エッジ付きからノーエッジへカスタム。ジーニア ス・フューチャラタイプへの加工か、オリジナル への加工。 |
| 19 | ヒール部ラバー取付(カスタム) | Vibram XS GRIP 2/XS GRIP/XS EDGE |  |  | 5,000(500) ¥5,500 | 左右 |

| 番号 | 修理内容 | ソール種類 | | | 修理金額 (税込) | 備考欄 |
|----|-----------------------|---------------------------------|---|---|-----------------------------|--|
| 20 | ヒール部ラバー取付(カスタム) | UNPARALLEL RH3.5/RH4.2/RS3.5 |  |  | 5,000(500) ¥5,500 | 左右 |
| 21 | ヒール部ラバー取付(カスタム) | SANOA 3.5mm/4.2mm |  |  | 5,000(500) ¥5,500 | 左右 |
| 22 | ソールカスタム | |  | | 1,500(150) ¥1,650 | ソールを部分的に大きく取り付ける場合に掛かるカスタム代金になります。1ヶ所の代金になりますので、左右であれば2ヶ所分の費用が掛かります。 |
| 23 | ストラップを取り外してラバー取付 | |  | | 2,000(200) ¥2,200 | 1ヶ所の代金になりますので、左右であれば2ヶ所分の費用が掛かります。 |
| 24 | 爪先ラバー当て補強修理(小) 段差有 | ラウンドラバー使用 |  | | 800(80) ¥880 | 1箇所 |
| 25 | 爪先ラバー当て補強修理(小) 段差無 | ラウンドラバー使用 |  | | 1,000(100) ¥1,100 | 1箇所 |
| 26 | 爪先ラバー当て補強修理(大) 段差有 | ラウンドラバー使用 |  | | 1,200(120) ¥1,320 | 1箇所 |
| 27 | ラバーコート | Vibram |  |  | 1,500(150) ¥1,650 | 1箇所(Vibramの粉と接着剤を混ぜた物) 左右の場合 ¥3,000-(¥3,300) |
| 28 | ラバーコート | UNPARALLEL |  |  | 1,500(150) ¥1,650 | 1箇所(UPの粉と接着剤を混ぜた物) 左右の場合 ¥3,000-(¥3,300) |
| 29 | ラバーコート | SANOA |  |  | 1,500(150) ¥1,650 | 1箇所(SANOAの粉と接着剤を混ぜた物) 左右の場合 ¥3,000-(¥3,300) |

| 番号 | 修理内容 | ソール種類 | | | 新修理金額 (税込) | 備考欄 |
|----|------------|--------------------|---|---|-----------------------------|--|
| 30 | ラバーシート | Vibram |  |  | 1,700(170) ¥1,870 | 1箇所(Vibramラバーの取付) 左右の場合 ¥3,400-(¥3,740-) |
| 31 | ラバーシート | UNPARALLEL |  |  | 1,700(170) ¥1,870 | 1箇所(UNPARALLEL ラバーの取付) 左右の場合 ¥3,400-(¥3,740-) |
| 32 | ラバーシート | UNPARALLEL VD使用 |  |  | 2,800(280) ¥3,080 | 1箇所(UNPARALLEL VDラバーの取付) 左右の場合 ¥5,600-(¥6,160-) |
| 33 | ラバーシート | SANOA |  |  | 1,700(170) ¥1,870 | 1箇所(SANOA ラバーの取付) 左右の場合 ¥3,400-(¥3,740-) |
| 34 | 穴パンチ加工 | |  | | 1,000(100) ¥1,100 | ラバーシートに好みの場所にパンチ加工を 施します。左右での金額になります。 |
| 35 | 底面スリット加工 | |  | | 500(50) ¥550 | スクワマのようにスリット加工を入れること が可能です。左右での金額です。 |
| 36 | ヒール部ソール剥がれ | |  | | 1,200(120) ¥1,320 | 1箇所 |
| 37 | ラバーラウンド接着 | |  | | 500(50) ¥550 | 1箇所 |
| 38 | 縫製修理(小) | | | | 500(50) ¥550 | 1箇所 |
| 39 | 縫製修理(大) | | | | 800(80) ¥880 | 1箇所 |

| 番号 | 修理内容 | ソール種類 | | | 新修理金額 (税込) | 備考欄 |
|----|----------------|----------|---|--|----------------------|--|
| 40 | 接着+縫製修理 | | | | 1,000(100) ¥1,100 | 1箇所 |
| 41 | 部分革/ラバー当て補修 | | | | 1,000(100) ¥1,100 | 1箇所(革・ラバーの接着のみ) |
| 42 | 部分革/ラバー当て+縫製修理 | | | | 1,500(150) ¥1,650 | 1箇所(革・ラバーの接着+縫製) |
| 43 | Dリング生地補強 | |  | | 1,000(100) ¥1,100 | 1箇所 |
| 44 | Dリング交換 | | | | 1,400(140) ¥1,540 | 1箇所(Dリングを新しい物へ交換をします)Dリング+生地取付縫製 |
| 45 | ループ交換(小) | |  | | 800(80) ¥880 | 1箇所 |
| 46 | ループ交換(大) | |  | | 1,500(150) ¥1,650 | 1箇所(ソリューションなどの長いタイプ) |
| 47 | プルストラップ交換 | | | | 1,000(100) ¥1,100 | 1箇所 |
| 48 | シャンク交換 | | | | 1,000(100) ¥1,100 | 片足 |
| 49 | マジックテープ交換(小) | まっすぐなタイプ |  | | 1,000(100) ¥1,100 | 1箇所 オス・メスのどちらか (両方の場合は2箇所)マジックテープ面積 により小・大に振り分けられます。 |

| 番号 | 修理内容 | ソール種類 | | | 新修理金額 (税込) | 備考欄 |
|----|------------------|---------|---|--|-----------------------------|--|
| 50 | マジックテープ交換(大) | | | | 1,500(150) ¥1,650 | 1箇所 オス・メスのどちらか (両方の場合は2箇所)マジックテープ面積 により小・大に振り分けられます。 |
| 51 | バルク口交換(表面・裏面全て) | |  | | 2,500(250) ¥2,750 | バルク口(マジックテープ)も含めたすべての 交換 1箇所 |
| 52 | バルク口革&マジック製作(オス) | フューチャラ用 |  | | 2,200(220) ¥2,420 | バルク口(マジックテープ オスのみ)も含 めたすべての交換 1箇所 |
| 53 | バルク口カット | | | | 1,500(150) ¥1,650 | 1箇所 |
| 53 | ソール3mmハカスタム | | | | 1,000(100) ¥1,100 | 片足 |