

登山靴修理工賃表

番号	修理内容	ソール種類・内訳	金額(税抜)	備考欄
1	ソール交換	Vibram 1136	¥11,000	
2	ソール交換	Vibram 1149	¥12,000	
3	ソール交換	Vibram 1230	¥13,000	
4	ソール交換	Vibram 1370	¥12,000	
5	ソール交換	Vibram 502P	¥12,000	125Pが無くなり次第502Pへ変更
6	ソール交換	Vibram 564K	¥12,000	
7	ソール交換	Vibram 1450	¥12,000	
8	ソール交換	Vibram 012C(MATON)	¥12,000	Tsavoが無くなり次第Matonへ変更
9	ソール交換	Vibram 1219(Mulaz)	¥13,000	
10	ソール交換	Vibram 1014(Teton)	¥13,000	
11	ソール交換	Vibram 1210	¥11,000	
12	ソール交換	Vibram 1474	¥11,000	
13	ソール交換	Vibram 1015	¥13,000	テレマーク用ソール
14	ソール交換	Vibram SIRIO	¥14,000	SIRIO純正ソール
15	ソール交換	Vibram イドロ	¥10,000	
16	ソール交換	フェルトソール	¥9,000	
17	ソール貼り直し		¥8,000	
18	ラウンドラバー交換		¥3,500	普通タイプ
19	ラウンドラバー交換		¥4,000	大きいタイプ・前後タイプ
20	ソール跡ラバー取付		¥3,000	
21	つま先ラバー交換		¥3,000	
22	ラウンド張り直し		¥3,000	ガルモント リベンジタイプ

番号	修理内容	ソール種類・内訳	金額(税抜)	備考欄
23	中板交換		¥3,500	合成板タイプ(3mm/6mm)
24	中板交換		¥4,000	貼り合せ(合成3/6・ナンボウ2/4)
25	中板交換		¥4,500	テレマーク
26	アイゼン板再利用加工		¥2,000	
27	踵部プラスチックアイゼン取付		¥3,000	赤・黒のコバ
28	アイゼン板取付		¥3,000	6mm・8mm
29	一体成型加工		¥3,500	中底&ラウンドラバー取付
30	踵滑り取付		¥3,500	
31	D環・フック・Wフック交換	1箇所	¥1,500	非貫通
32	D環・フック・Wフック交換	1箇所	¥1,000	貫通
33	先端部 D環・フック交換	1箇所	¥2,000	非貫通
34	先端部 D環・フック交換	1箇所	¥1,500	貫通
35	縫製修理	1箇所	¥1,500	非貫通
36	縫製修理	1箇所	¥1,000	貫通
37	接着修理	1箇所	¥800	
38	部分革当て補強修理	1箇所	¥1,500~	
39	糸目防水処理	左右1足	¥1,500	
40	幅出し	左右1足	¥2,000	
41	部分幅出し	1箇所	¥1,000	
42	ウエルト交換	左右1足	¥12,000	革
43	シャンク取付	左右1足	¥1,000	鉄
44	履口スポンジ&革交換	左右1足	¥8,000	1段目
45	履口スポンジ&革交換	左右1足	¥10,000	2段目
46	履口スポンジ&革交換	左右1足	¥12,000	3段目

番号	修理内容	ソール種類・内訳	金額(税抜)	備考欄
47	履口内側 革&メッシュ生地当て補強	左右1足	¥5,000	履口内側全て
48	ジャバラ部革交換	1箇所	¥3,000	
49	手縫い	1箇所	¥2,000	
50	踵部革当て&踵滑り取付	左右1足	¥6,000	貫通での修理