

婦人靴 修理工賃表

番号	修理内容	ソール種類・内訳	金額(税込)	備考欄
1	ソール交換	ベルギー(革)	16,000(税込17,600)	
2	ソール交換	ラバーソール	14,000(税込15,400)	
3	ソール交換	クレープ	11,000(税込12,100)	
4	ヒール交換	半革ラスター(クサビ・半月・V)	5,000(税込5,500)	
5	ヒール交換	ダイナイト	5,000(税込5,500)	
6	ヒール交換	リッジウェイ	5,000(税込5,500)	
7	ヒール交換	コマンド	5,000(税込5,500)	
8	ヒール交換	Vibram 2055	4,500(税込4,950)	
9	ヒール交換	Vibram 1205・5350	4,000(税込4,400)	
10	ヒール交換	スタックヒール	7,000(税込7,700)	
11	ヒール交換	革ヒール	7,000(税込7,700)	
12	ヒール革巻交換	ヒール再利用	6,000(税込6,600)	
13	化粧交換	ヒール化粧	1,500(税込1,650)	
14	化粧交換	Vibram 1205・5350	4,000(税込4,400)	
15	ハーフラバー交換	Vibram 2027	4,500(税込4,950)	

番号	修理内容	ソール種類・内訳	金額(税込)	備考欄
16	ハーフラバー交換	Vibram以外の材料	4,000(税込4,400)	
17	踵滑り取付	カウンターライニング	3,500(税込3,850)	
18	履口から踵滑り取付	パイピング & カウンターライニング	4,000(税込4,400)	
19	中敷き交換	ハーフソック(半分)	2,000(税込2,200)	
20	中敷き交換	フルソック	3,000(税込3,300)	
21	縫製修理(貫通)1箇所		1,000(税込1,100)	
22	縫製修理(非貫通)1箇所		1,500(税込1,650)	
23	手縫い		2,000(税込2,200)	
24	ピンヒール交換	S 2×4	1,000(税込1,100)	
25	ピンヒール交換	M 4×6	1,300(税1,430)	
26	ピンヒール交換	L 8×8	1,600(税込1,760)	
27	ファスナー交換	15cmまで	6,000(税込6,600)	1箇所
28	ファスナー交換	30cmまで	8,000(税込8,800)	1箇所
29	ファスナー交換	30cm以上	10,000(税込11,000)	1箇所