

## 登山靴修理工賃表

番号	修理内容	ソール種類・内訳	金額(税込)	備考欄
1	ソール交換	Vibram 1136	11,000(税込12,100)	
2	ソール交換	Vibram 1149	12,000(税込13,200)	
3	ソール交換	Vibram 1230	13,000(税込14,300)	
4	ソール交換	Vibram 1370	12,000(税込13,200)	
5	ソール交換	Vibram 502P	12,000(税込13,200)	125Pが無くなり次第502Pへ変更
6	ソール交換	Vibram 564K	12,000(税込13,200)	
7	ソール交換	Vibram 1450	12,000(税込13,200)	
8	ソール交換	Vibram 012C(MATON)	12,000(税込13,200)	Tsavoが無くなり次第Matonへ変更
9	ソール交換	Vibram 1219(Mulaz)	13,000(税込14,300)	
10	ソール交換	Vibram 1014(Teton)	13,000(税込14,300)	
11	ソール交換	Vibram 1210	11,000(税込12,100)	
12	ソール交換	Vibram 1474	11,000(税込12,100)	
13	ソール交換	Vibram 1015	13,000(税込14,300)	テレマーク用ソール
14	ソール交換	Vibram SIRIO	14,000(税込15,400)	SIRIO純正ソール
15	ソール交換	Vibram イドロ	10,000(税込11,000)	
16	ソール交換	フェルトソール	9,000(税込9,900)	
17	ソール貼り直し		8,000(税込8,800)	
18	ラウンドラバー交換		3,500(税込3,850)	普通タイプ
19	ラウンドラバー交換		4,000(税込4,400)	大きいタイプ・前後タイプ
20	ソール跡ラバー取付		3,000(税込3,300)	
21	つま先ラバー交換		3,500(税込3,850)	
22	ラウンド張り直し		3,000(税込3,300)	ガルモント リベンジタイプ

番号	修理内容	ソール種類・内訳	金額(税抜)	備考欄
23	中板交換		3,500(税込3,850)	合成板タイプ(3mm/6mm)
24	中板交換		4,000(税込4,400)	貼り合せ(合成3/6・ナンボウ2/4)
25	中板交換		4,500(税込4,950)	テレマーク
26	アイゼン板再利用加工		2,000(税込2,200)	
27	踵部プラスチックアイゼン取付		3,000(税込3,300)	赤・黒のコバ
28	アイゼン板取付		3,000(税込3,300)	6mm・8mm
29	一体成型加工		3,500(税込3,850)	中底&ラウンドラバー取付
30	踵滑り取付		3,500(税込3,850)	
31	D環・フック・Wフック交換	1箇所	1,500(税込1,650)	非貫通
32	D環・フック・Wフック交換	1箇所	1,000(税込1,100)	貫通
33	先端部 D環・フック交換	1箇所	2,000(税込2,200)	非貫通
34	先端部 D環・フック交換	1箇所	1,500(税込1,650)	貫通
35	縫製修理	1箇所	1,500(税込1,650)	非貫通
36	縫製修理	1箇所	1,000(税込1,100)	貫通
37	接着修理	1箇所	800(税込880)	
38	部分革当て補強修理	1箇所	1,500(税込1,650)~	
39	糸目防水処理	左右1足	1,500(税込1,650)	
40	幅出し	左右1足	2,000(税込2,200)	
41	部分幅出し	1箇所	1,000(税込1,100)	
42	ウエルト交換	左右1足	12,000(税込13,200)	革
43	シャンク取付	左右1足	1,000(税込1,100)	鉄
44	履口スポンジ&革交換	左右1足	8,000(税込8,800)	1段目
45	履口スポンジ&革交換	左右1足	10,000(税込11,000)	2段目
46	履口スポンジ&革交換	左右1足	12,000(税込13,200)	3段目

番号	修理内容	ソール種類・内訳	金額(税抜)	備考欄
47	履口内側 革&メッシュ生地当て補強	左右1足	5,000(税込5,500)	履口内側全て
48	ジャバラ部革交換	1箇所	3,000(税込3,300)	
49	手縫い	1箇所	2,000(税込2,200)	
50	踵部革当て&踵滑り取付	左右1足	6,000(税込6,600)	貫通での修理