

## ブーツ修理工賃表

番号	修理内容	ソール種類	金額(税抜)	備考欄
1	ソール交換	Vibram 100-430-700	12,000(税込13,200)	本底+ヒール
2	ソール交換	Vibram 100(Fire & Ice)	13,000(税込14,300)	本底+ヒール
3	ソール交換	Vibram 700(コルク入)	13,000(税込14,300)	本底+ヒール
4	ソール交換	Vibram 424W	13,000(税込14,300)	本底+ヒール
5	ソール交換	Vibram 1100	12,000(税込13,200)	本底+ヒール
6	ソール交換	Vibram 4014	11,000(税込12,100)	
7	ソール交換	Vibram 9105	12,000(税込13,200)	
8	ソール交換	Vibram 2021	11,000(税込12,100)	
9	ソール交換	Vibram 2060	11,000(税込12,100)	
10	ソール交換	Vibram 1010	11,000(税込12,100)	
11	ソール交換	Vibram 132	12,000(税込13,200)	
12	ソール交換	Vibram 1012	11,000(税込12,100)	
13	ソール交換	Vibram 109	12,000(税込13,200)	
14	ソール交換	Vibram 148	12,000(税込13,200)	
15	ソール交換	Vibram 1276	12,000(税込13,200)	
16	ソール交換	Vibram 7124	12,000(税込13,200)	
17	ソール交換	Vibram 1136	11,000(税込12,100)	
18	ソール交換	Vibram 1149	12,000(税込13,200)	
19	ソール交換	Vibram 268	12,000(税込13,200)	
20	ソール交換	Vibram 1012	11,000(税込12,100)	
21	ソール交換	REDWING純正(ホワイト)	15,000(税込16,500)	レッドウイング純正ソール
22	ソール交換	REDWING純正(ポストマン)	14,000(税込15,400)	ポストマンソール

番号	修理内容	ソール種類	金額(税抜)	備考欄
23	ソール交換	REDWING純正(エンジニア)	19,000(税込20,900)	本底+ヒール
24	ソール交換	CHIPPEWA純正(エンジニア)	16,000(税込17,600)	本底+ヒール
25	ソール交換	ウエスタン(革)	17,000(税込18,700)	
26	ソール交換	ウエスタン(Vibram269)	15,000(税込16,500)	
27	ソール交換	Vibram 1685(バイク用)	12,000(税込13,200)	
28	ソール交換	革+Vibram2333+700	13,000(税込14,300)	ベックマンタイプ
29	ソール交換	革+Vibram435+700	13,000(税込14,300)	ベックマンタイプ
30	ソール交換	革+Vibram705+700	13,000(税込14,300)	ベックマンタイプ
31	ソール交換	革+Vibram2333+RW純正ヒール	16,000(税込17,600)	ベックマンタイプ
32	半張り交換+ダシ縫い	Vibram2333+ダシ縫い	7,000(税込7,700)	ベックマンタイプ
33	ヒール交換	Vibram(100/700/430/419)	5,000(税込5,500)	
34	ヒール交換	サムティアス・他	4,500(税込4,950)	
35	ヒール交換	REDWING純正	8,000(税込8,800)	
36	ウエルト交換		12,000(税込13,200)	革
37	中板交換(合成板)		3,500(税込3,850)	
38	中板交換(革)		4,500(税込4,950)	
39	中板交換(合成板)+ウエルト交換(ラバー)		5,500(税込6,050)	セメント系
40	中板交換(合成板)+ウエルト交換(革)		6,000(税込6,600)	セメント系
41	ダシ縫い		2,000(税込2,200)	シングル
42	ダシ縫い		3,500(税込3,850)	ダブル
43	先芯取り除き		2,000(税込2,200)	
44	ダブルソール(革)		2,500(税込2,750)	
45	フロント(革) ハーフウェッジソール		2,500(税込2,750)	
46	ヒールベース(革)		2,500(税込2,750)	

番号	修理内容	ソール種類	金額(税抜)	備考欄
47	ヒールベース(合成板)		2,000(税込2,200)	
48	ヒールベース(ナンプウ)		2,300(税込2,530)	
49	カウンターライニング(踵滑り取付)		3,500(税込3,850)	
50	ミッドソール修正(1箇所)		1,000(税込1,100)	ダナーEVA部分
51	中板交換(合成板)+ミッド交換		5,500(税込6,050)	ダナーライトタイプ
52	踵ウエッジ取付	EVA	3,000(税込3,300)	左右
53	踵ウエッジ取付	革	4,000(税込4,400)	左右
54	縫製修理(貫通)1箇所		1,000(税込1,100)	
55	縫製修理(非貫通)1箇所		1,500(税込1,650)	
56	D環・フック交換(貫通)1箇所		1,000(税込1,100)	
57	D環・フック交換(非貫通)1箇所		1,500(税込1,650)	
58	手縫い		2,000(税込2,200)	1箇所