

## 紳士靴修理工賃表

番号	修理内容	ソール種類・内訳	金額(税抜)	備考欄
1	ソール交換	J&F オークバーグ(革)	21,000(税込23,100)	
2	ソール交換	J&F オークバーグ(革)	23,000(税込25,300)	チャネル仕上げ
3	ソール交換	ベルギー(革)	16,000(税込17,600)	
4	ソール交換	ベルギー(革)	18,000(税込19,800)	チャネル仕上げ
5	ソール交換	ダイナイトソール	15,000(税込16,500)	
6	ソール交換	リッジウェイソール	15,000(税込16,500)	
7	ソール交換	コマンドソール	15,000(税込16,500)	
8	ソール交換	Vibram 2055	13,000(税込14,300)	
9	ソール交換	Vibram 2870	13,000(税込14,300)	
10	ソール交換	Vibram 8313	10,000(税込11,000)	
11	ソール交換	Vibram 8303	10,000(税込11,000)	
12	ソール交換	Vibram 8370	10,000(税込11,000)	
13	ソール交換	Vibram 8371	10,000(税込11,000)	
14	ソール交換	Vibram 2810	10,000(税込11,000)	
15	ソール交換	Vibram 8383	10,000(税込11,000)	
16	ソール交換	Vibram 8368	10,000(税込11,000)	
17	ソール交換	Vibram 2094	10,000(税込11,000)	
18	ソール交換	Vibram 8377	10,000(税込11,000)	
19	ソール交換	Vibram 2240	10,000(税込11,000)	
20	ソール交換	Vibram 2661	11,000(税込12,100)	
21	ソール交換	Vibram Q598	9,500(税込10,450)	
22	ソール交換	Vibram 8338	9,000(税込9,900)	
23	ソール交換	Vibram 7170	10,000(税込11,000)	

番号	修理内容	ソール種類・内訳	金額(税抜)	備考欄
24	ソール交換	Vibram 2240	10,000(税込11,000)	
25	ソール交換	Vibram 2303	10,000(税込11,000)	
26	ソール交換	Vibram 2074	10,000(税込11,000)	
27	ソール交換	Vibram 2002	10,000(税込11,000)	
28	ソール交換	国産ラバー	10,000(税込11,000)	
29	ソール交換	Vibram 2668	10,000(税込11,000)	
30	ソール交換	Vibram 528K	10,000(税込11,000)	
31	ソール交換	Vibram 8338	9,000(税込9,900)	
32	ソール交換	クレープ	11,000(税込12,100)	
33	ソール貼り直し		8,000(税込8,800)	
34	ヒール交換	半革ラスター(クサビ・半月・V)	5,000(税込5,500)	
35	ヒール交換	ダイナイト	5,000(税込5,500)	
36	ヒール交換	リッジウェイ	5,000(税込5,500)	
37	ヒール交換	コマンド	5,000(税込5,500)	
38	ヒール交換	Vibram 2055	4,500(税込4,950)	
39	ヒール交換	Vibram 419・5870	4,500(税込4,950)	
40	ヒール交換	Vibram 1205・5350	4,000(税込4,400)	
41	ハーフラバー交換	Vibram 2027	4,000(税込4,400)	
42	ハーフラバー交換	Vibram以外の材料	3,800(税込4,180)	
43	ハーフレザー交換	革	5,500(税込6,050)	
44	ミッド取付	EVA	1,000(税込1,100)	5mm/10mm 1枚
45	ミッド取付	EVA	2,000(税込2,200)	5mm/10mm 2枚
46	合成板取付		1,500(税込1,650)	3mm/6mm 1枚
47	合成板取付		2,500(税込2,750)	3mm/6mm 2枚

番号	修理内容	ソール種類・内訳	金額(税抜)	備考欄
48	ヒール部飾り釘		1,500(税込1,650)	
49	中板交換(合成板)		3,500(税込3,850)	
50	中板交換(革)		4,500(税込4,950)	
51	中板交換(合成板貼り合せ)	クラークスタイプ	4,500(税込4,950)	1枚目をくり抜いて空洞にする
52	中板交換(合成板)+ウエルト交換(ラバー)		5,500(税込6,050)	セメント系
53	中板交換(合成板)+ウエルト交換(革)		6,000(税込6,600)	セメント系
54	ダシ縫い		2,000(税込2,200)	シングル
55	ダシ縫い		3,000(税込3,300)	ダブル
56	オパンケ縫い		2,000(税込2,200)	サイドマッケイ
57	サイドゴアゴム交換		3,500(税込3,850)	1箇所
58	踵滑り取付		3,500(税込3,850)	踵内側革当て補修
59	履口から踵滑り取付		4,000(税込4,400)	
60	中敷き交換	ハーフソック(半分)	2,000(税込2,200)	
61	中敷き交換	フルソック	3,000(税込3,300)	
62	縫製修理(貫通)1箇所		1,000(税込1,100)	
63	縫製修理(非貫通)1箇所		1,500(税込1,650)	
64	手縫い		2,000(税込2,200)	1箇所
65	ウエルト取付	ラバーウエルト	2,000(税込2,200)	
66	ウエルト取付	革ウエルト	2,500(税込2,750)	