

登山靴・アプローチシューズ・トレラン・溪流 修理工賃表

番号	修理内容	ソール種類	金額(税込)	用途	備考欄
1	ソール交換	Vibram 1136	13,000(税込14,300)	登山	
2	ソール交換	Vibram 1149	14,000(税込15,400)	登山	
3	ソール交換	Vibram 1230	15,000(税込16,500)	登山	
4	ソール交換	Vibram 1370	14,000(税込15,400)	登山	
5	ソール交換	Vibram 502P	14,000(税込15,400)	登山	
6	ソール交換	Vibram 564K	14,000(税込15,400)	登山	
7	ソール交換	Vibram 1450	14,000(税込15,400)	登山	
8	ソール交換	Vibram 012C(Matón)	14,000(税込15,400)	登山	ミッドソール含む
9	ソール交換	Vibram 012C(Matón)	13,000(税込14,300)	登山	アウトソールのみ交換
10	ソール交換	Vibram 298C	14,000(税込15,400)	登山	ミッドソール含む
11	ソール交換	Vibram 298C	13,000(税込14,300)	登山	アウトソールのみ交換
12	ソール交換	Vibram 1219(Mulaz)	15,000(税込16,500)	登山	ミッドソール含む
13	ソール交換	Vibram 1219(Mulaz)	14,000(税込15,400)	登山	アウトソールのみ交換
14	ソール交換	Vibram 1014(Teton)	15,000(税込16,500)	登山	ミッドソール含む
15	ソール交換	Vibram 1014(Teton)	14,000(税込15,400)	登山	アウトソールのみ交換

番号	修理内容	ソール種類	金額(税込)	用途	備考欄
16	ソール交換	Vibram 1210	13,000(税込14,300)	登山・アプロチ	ミッドソール含む
17	ソール交換	Vibram 1210	12,000(税込13,200)	登山・アプロチ	アウトソールのみ交換
18	ソール交換	Vibram 1474	13,000(税込14,300)	登山・アプロチ	ミッドソール含む
19	ソール交換	Vibram 1474	12,000(税込13,200)	登山・アプロチ	アウトソールのみ交換
20	ソール交換	Vibram 2495	12,000(税込13,200)	登山・アプロチ	アウトソールのみ交換
21	ソール交換	Vibram 1015	15,000(税込16,500)	登山・アプロチ	テレマーク用ソール
22	ソール交換	Vibram SIRIO	15,000(税込16,500)	登山	SIRIO純正ソール
23	ソール交換	Vibram IDORO	11,000(税込12,100)	アプロチ・溪流	本底+ヒール
24	ソール交換	Vibram7132	12,000(税込13,200)	登山・アプロチ	ミッドソール含む
25	ソール交換	Vibram7132	11,000(税込12,100)	登山・アプロチ	アウトソールのみ交換
26	ソール交換	Vibram LB090	11,000(税込12,100)	アプロチ・トレラン	アウトソールのみ交換
27	ソール交換	Vibram LB042	11,000(税込12,100)	アプロチ・トレラン	アウトソールのみ交換
28	ソール交換	フェルトソール(グレー)	11,000(税込12,100)	溪流	アウトソールのみ交換
29	ソール貼り直し		9,000(税込9,900)		
30	ラウンド交換		3,500(税込3,850)		小
31	ラウンド交換		4,000(税込4,000)		中

番号	修理内容	ソール種類	金額(税込)	用途	備考欄
32	ラウンド交換		4,500(税込4,950)		大
33	ラウンド貼り直し		3,000(税込3,300)		ガルモント リベンジタイプ
34	中板交換		4,000(税込4,000)		合成板タイプ(3mm/6mm)
35	中板交換		4,500(税込4,950)		張り合わせタイプ (ナンボウ+合成板)
36	中板交換		5,000(税込5,500)		テレマーク用
37	アイゼン板再利用加工		2,000(税込2,200)		革
38	踵部プラスチックコバ取付		3,000(税込3,300)		
39	爪先部プラスチックコバ取付		3,000(税込3,300)		
40	アイゼン板取付	合成板	3,000(税込3,300)		3・6・8mm
41	一体成型加工		4,500(税込4,950)		中底&ラウンドラバー
42	踵滑り取付		3,500(税込3,850)		普通タイプ
43	踵滑り取付		8,000(税込8,800)		靴の内側を大き全体的に取付
44	D環・フック・Wフック交換(貫通)	1箇所	1,500(税込1,650)		貫通
45	D環・フック・Wフック交換(非貫通)	1箇所	2,000(税込2,200)		非貫通
46	縫製修理(貫通)	1箇所	1,000(税込1,100)		貫通
47	縫製修理(非貫通)	1箇所	1,500(税込1,650)		非貫通

番号	修理内容	ソール種類	金額(税込)	用途	備考欄
48	ウエルト交換		12,000(税込13,200)		革
49	リブ交換		7,500(税込8,250)		
50	中底交換		7,500(税込8,250)		
51	糸目防水加工		1,500(税込1,650)		
52	幅出し		2,000(税込2,200)		左右
53	部分幅だし		1,000(税込1,100)		1箇所
54	シャンク取付		1,500(税込1,650)		鉄
55	手縫い		2,500(税込2,750)		1箇所
56	ジャバラ部革交換		3,000(税込3,300)		1箇所
57	履口スポンジ&革交換		9,000(税込9,900)		1段目
58	履口スポンジ&革交換		11,000(税込12,100)		2段目
59	履口スポンジ&革交換		13,000(税込14,300)		3段目
60	履口内側 革・メッシュ生地当て補強		5,000(税込5,500)		接着のみ
61	履口内側 革・メッシュ生地当て補強+上部手縫い		8,000(税込8,800)		接着+手縫い