

婦人靴 修理工賃表

番号	修理内容	ソール種類・内訳	新価格 金額(税込)	備考欄
1	ソール交換	イタリー(革)	20,000(税込22,000)	
2	ソール交換	ラバーソール	18,000(税込20,350)	
3	ソール交換	クレープ	15,000(税込16,500)	
4	中板交換		5,000(税込5,500)	合成板タイプ(3mm/6mm)
5	中板交換		7,000(税込7,700)	張り合わせタイプ (ナンプウ+合成板)
6	ウエルト交換	簡易的に取り付ける	5,000(税込5,500)	革
7	ウエルト交換	簡易的に取り付ける	4,500(税込4,950)	ゴム
8	ヒール交換	半革ラスター(クサビ・半月・V)	6,500(税込7,150)	
9	ヒール交換	ダイナイト	6,500(税込7,150)	
10	ヒール交換	リッジウェイ	6,500(税込7,150)	
11	ヒール交換	コマンド	6,500(税込7,150)	
12	ヒール交換	Vibram 2055	6,000(税込6,600)	
13	ヒール交換	Vibram 1205・5350	5,500(税込6,050)	
14	ヒール交換	スタックヒール	9,000(税込9,900)	
15	ヒール交換	革ヒール	9,000(税込9,900)	

番号	修理内容	ソール種類・内訳		備考欄
16	ヒール革巻交換	ヒール再利用	8,000(税込8,800)	
17	化粧交換	ヒール化粧	2,500(税込2,750)	
18	化粧交換	Vibram 1205・5350	5,000(税込5,500)	
19	ハーフラバー交換	Vibram 2027	5,500(税込6,050)	
20	ハーフラバー交換	Vibram以外の材料	5,000(税込5,500)	
21	踵滑り取付	カウンターライニング	4,500(税込4,950)	
22	履口から踵滑り取付	パイピング & カウンターライニング	6,000(税込6,600)	
23	中敷き交換	ハーフソック(半分)	3,500(税込3,850)	
24	中敷き交換	フルソック	4,500(税込4,950)	
25	縫製修理(貫通)1箇所		1,500(税込1,650)	
26	縫製修理(非貫通)1箇所		2,000(税込2,200)	
27	手縫い		3,000(税込3,300)	
28	ピンヒール交換	S 2×4	1,500(税込1,650)	
29	ピンヒール交換	M 4×6	1,800(税込1,980)	
30	ピンヒール交換	L 8×8	2,000(税込2,200)	
31	ファスナー交換	10cmまで	8,000(税込8,800)	1箇所

番号	修理内容	ソール種類・内訳		備考欄
32	ファスナー交換	20cmまで	10,000(税込11,000)	1箇所
33	ファスナー交換	20cm以上	12,000(税込13,200)	1箇所