

紳士靴 修理工賃表

番号	修理内容	ソール種類・内訳	新価格 金額(税込)	備考欄
1	ソール交換	J&F オークバーク(革)	25,000(税込27,500)	
2	ソール交換	J&F オークバーク(革)	27,000(税込29,700)	チャンネル仕上げ
3	ソール交換	イタリー(革)	20,000(税込22,000)	
4	ソール交換	イタリー(革)	22,000(税込24,200)	チャンネル仕上げ
5	飾りくぎ		3,000(税込3,300)	
6	ソール交換	クレープ	15,000(税込16,500)	
7	ソール交換	ダイナイトソール	18,000(税込20,350)	
8	ソール交換	リッジウェイソール	18,000(税込20,350)	
9	ソール交換	コマンドソール	18,000(税込20,350)	
10	ソール交換	Vibram 2055	17,000(税込18,700)	
11	ソール交換	Vibram 2870	17,000(税込18,700)	
12	ソール交換	Vibram 8313	14,000(税込15,400)	
13	ソール交換	Vibram 8303	14,000(税込15,400)	
14	ソール交換	Vibram 8370	14,000(税込15,400)	
15	ソール交換	Vibram 8371	14,000(税込15,400)	

番号	修理内容	ソール種類・内訳		備考欄
16	ソール交換	Vibram 2810	14,000(税込15,400)	
17	ソール交換	Vibram 2810	14,000(税込15,400)	
18	ソール交換	Vibram 8383	14,000(税込15,400)	
19	ソール交換	Vibram 8368	14,000(税込15,400)	
20	ソール交換	Vibram 2094	14,000(税込15,400)	
21	ソール交換	Vibram 8377	14,000(税込15,400)	
22	ソール交換	Vibram Q598	13,000(税込14,300)	
23	ソール交換	Vibram 2240	14,000(税込15,400)	
24	ソール交換	Vibram 2303	14,000(税込15,400)	
25	ソール交換	Vibram 2002	14,000(税込15,400)	
26	ソール交換	Vibram 2668	14,000(税込15,400)	
27	ソール交換	Vibram 528K	14,000(税込15,400)	
28	ソール交換	Vibram 8338	13,000(税込14,300)	
29	ソール交換	クレープ	14,000(税込15,400)	
30	ヒール交換	半革ラスター(クサビ・半月・V)	6,500(税込7,150)	
31	ヒール交換	ダイナイト	6,500(税込7,150)	

番号	修理内容	ソール種類・内訳		備考欄
32	ヒール交換	リッジウェイ	6,500(税込7,150)	
33	ヒール交換	コマンド	6,500(税込7,150)	
34	ヒール交換	Vibram 2055	6,000(税込6,600)	
35	ヒール交換	Vibram 1205・5350	5,000(税込5,500)	
36	ハーフラバー交換	Vibram	5,500(税込6,050)	
37	ハーフラバー交換	Vibram以外の材料	5,000(税込5,500)	
38	ハーフラバー交換	革	6,500(税込7,150)	
39	爪先スチール取付	ヴィンテージスチール	4,500(税込4,950)	
40	踵滑り取付	カウンターライニング	4,500(税込4,950)	
41	履口から踵滑り取付	パイピング & カウンターライニング	6,000(税込6,600)	
42	中敷き交換	ハーフソック(半分)	3,500(税込3,850)	
43	中敷き交換	フルソック	4,500(税込4,950)	
44	縫製修理(貫通)1箇所		1,500(税込1,650)	
45	縫製修理(非貫通)1箇所		2,000(税込2,200)	
46	手縫い		3,000(税込3,300)	1箇所