

ゴルフシューズ 修理工賃表

番号	修理内容	ソール種類	新価格 金額(税込)	備考欄
1	ソール交換	ゴルフ用革	34,600(税込38,060)	
	●ソール交換		23,000(税込25,300)	
	●ウエルト交換	革	5,000(税込5,500)	
	●座金交換	1箇所 ¥300×22	6,600(税込7,260)	
2	ソール交換	ゴルフ用ラバー	26,000(税込28,600)	座金組み込みタイプ
	●ソール交換		21,000(税込23,100)	
	●ウエルト交換	革	5,000(税込5,500)	
3	ソール交換	Vibram419C・1225C	21,500(税込23,650)	スパイクレスソール
	●ソール交換		18,000(税込19,800)	
	●踵ウエッジ取付		3,500(税込3,850)	10mm/15mm
4	ソールカスタム(ゴルフシューズヘカスタム)		29,100(税込32,010)	ナイキカップソールタイプ
	●ソール貼り直し		11,000(税込12,100)	
	●ゴルフ加工代		8,000(税込8,800)	
	●サイドマッケイ		3,500(税込3,850)	
	●座金交換	1箇所 ¥300×22	6,600(税込7,260)	

番号	修理内容	ソール種類		備考欄
5	ソールカスタム(ゴルフシューズヘカスタム)		25,800(28,380)	スニーカー系
	●ソール交換	Vibram 7170	13,000(税込14,300)	アウトソールのみの交換
	●ゴルフ加工代		8,000(税込8,800)	
	●座金交換	1箇所 ¥300×22	4,800(税込5,280)	座金16個
6	ソールカスタム(ゴルフシューズヘカスタム)		27,800(30,580)	スニーカー系
	●ソール交換	AJ1タイプソール	15,000(税込16,500)	アウトソールのみの交換
	●ゴルフ加工代		8,000(税込8,800)	
	●座金交換	1箇所 ¥300×22	4,800(税込5,280)	座金16個
7	ソール交換	Vibram419C・1225C	18,000(税込19,800)	スパイクレスソール
8	ソール交換	イボソール	18,000(税込19,800)	スパイクレスソール
9	ゴルフ加工代	フラットなタイプ	5,500(税込6,050)	
10	ゴルフ加工代	特殊タイプ(カップタイプ・エアータイプ)	8,000(税込8,800)	
11	座金交換	1箇所 ¥300×22	6,600(税込7,260)	インチ・ミリ
12	座金再利用加工		5,000(税込5,500)	
13	中板交換		5,000(税込5,500)	合成板タイプ(3mm/6mm)
14	踵ウエッジ取付		3,500(税込3,850)	10mm/15mm

番号	修理内容	ソール種類		備考欄
15	リブ交換		8,500(税込9,350)	
16	中底交換		8,500(税込9,350)	
17	ウエルト交換	グッドイヤー製法	14,000(税込15,400)	革
18	ウエルト交換	簡易的に取り付ける	5,000(税込5,500)	革
19	ウエルト交換	簡易的に取り付ける	4,500(税込4,950)	ゴム
20	ウエルト再利用加工	元から付いているウエルトを再利用	2,000(税込2,200)	
21	縫製修理(貫通)	1箇所	1,500(税込1,650)	貫通
22	中底交換		8,500(税込9,350)	
23	糸目防水加工		2,000(税込2,200)	
24	幅出し		3,000(税込3,300)	左右
25	部分幅だし		1,500(税込1,650)	1箇所
26	手縫い		3,000(税込3,300)	1箇所
27	踵滑り取付		5,000(税込5,500)	普通タイプ
28	踵滑り取付		7,000(税込7,700)	靴の内側を大き全体的に取付
29	シャンク取付		2,000(税込2,200)	鉄