

クライミングシューズ修理工賃表

番号	修理内容	ソール種類			新修理金額 (税込)	備考欄
1	ソール交換 1/2	Vibram XS GRIP 2/XS GRIP/XS EDGE			10,400(1,040) ¥11,440	1/2の張替(エッジ付)
2	ソール交換 1/2	UNPARALLEL RH3.5/RH4.2/RS3. 5 RA3.5/VD			10,400(1,040) ¥11,440	1/2の張替(エッジ付)
3	ソール交換 1/2	SANOA 3.5mm/4.2mm			10,400(1,040) ¥11,440	1/2の張替(エッジ付)
4	ソール交換 1/2 ノーエッジ	Vibram XS GRIP 2/XS GRIP/XS EDGE			12,600(1,260) ¥13,860	ノーエッジタイプ 1/2の張替 フューチュラのラバー取付が基本となります。
5	ソール交換 1/2 ノーエッジ	UNPARALLEL RH3.5/RH4.2/RS3. 5 RA3.5/VD			12,600(1,260) ¥13,860	ノーエッジタイプ 1/2の張替 フューチュラのラバー取付が基本となります。
6	ソール交換 1/2 ノーエッジ	SANOA 3.5mm/4.2mm			12,600(1,260) ¥13,860	ノーエッジタイプ 1/2の張替 フューチュラのラバー取付が基本となります。
7	ソール交換 1/2 エッジ付きから ノーエッジヘカスタム	Vibram XS GRIP 2/XS GRIP/XS EDGE			13,600(1,360) ¥14,960	エッジ付きからノーエッジヘカスタム。ジーニア ス・フューチュラタイプへの加工か、オリジナル への加工。
8	ソール交換 1/2 エッジ付きから ノーエッジヘカスタム	UNPARALLEL RH3.5/RH4.2/RS3. 5 RA3.5/VD			13,600(1,360) ¥14,960	エッジ付きからノーエッジヘカスタム。ジーニア ス・フューチュラタイプへの加工か、オリジナル への加工。
9	ソール交換 1/2 エッジ付きから ノーエッジヘカスタム	SANOA 3.5mm/4.2mm			13,600(1,360) ¥14,960	エッジ付きからノーエッジヘカスタム。ジーニア ス・フューチュラタイプへの加工か、オリジナル への加工。

番号	修理内容	ソール種類			新修理金額 (税込)	備考欄
10	オールソール交換 エッジ付	Vibram XS GRIP 2/XS GRIP/XS EDGE			13,600(1,360) ¥14,960	ソール全ての張替(エッジ付) 前後に分かれているタイプは前後交換 (踵がラバータイプの物だけ)
11	オールソール交換 エッジ付	UNPARALLEL RH3.5/RH4.2/RS3. 5 RA3.5/VD			13,600(1,360) ¥14,960	ソール全ての張替(エッジ付) 前後に分かれているタイプは前後交換 (踵がラバータイプの物だけ)
12	オールソール交換 エッジ付	SANOVA 3.5mm/4.2mm			13,600(1,360) ¥14,960	ソール全ての張替(エッジ付) 前後に分かれているタイプは前後交換 (踵がラバータイプの物だけ)
13	オールソール交換 ノーエッジ	Vibram XS GRIP 2/XS GRIP/XS EDGE			15,400(1,540) ¥16,940	ノーエッジタイプ 踵もソール交換が出来るタイプ (フューチャラ・スピードスター)前後全ての張替
14	オールソール交換 ノーエッジ	UNPARALLEL RH3.5/RH4.2/RS3. 5 RA3.5/VD			15,400(1,540) ¥16,940	ノーエッジタイプ 踵もソール交換が出来るタイプ (フューチャラ・スピードスター)前後全ての張替
15	オールソール交換 ノーエッジ	SANOVA 3.5mm/4.2mm			15,400(1,540) ¥16,940	ノーエッジタイプ 踵もソール交換が出来るタイプ (フューチャラ・スピードスター)前後全ての張替
16	オールソール交換 1/2 エッジ付 きからノーエッジへカスタム	Vibram XS GRIP 2/XS GRIP/XS EDGE			15,900(1,590) ¥17,490	エッジ付きからノーエッジへカスタム。ジーニア ス・フューチャラタイプへの加工か、オリジナル への加工。
17	オールソール交換 1/2 エッジ付 きからノーエッジへカスタム	UNPARALLEL RH3.5/RH4.2/RS3. 5			15,900(1,590) ¥17,490	エッジ付きからノーエッジへカスタム。ジーニア ス・フューチャラタイプへの加工か、オリジナル への加工。
18	オールソール交換 1/2 エッジ付 きからノーエッジへカスタム	SANOVA 3.5mm/4.2mm			15,900(1,590) ¥17,490	エッジ付きからノーエッジへカスタム。ジーニア ス・フューチャラタイプへの加工か、オリジナル への加工。
19	ヒール部ラバー取付(カスタム)	Vibram XS GRIP 2/XS GRIP/XS EDGE			6,300(630) ¥6,930	左右

番号	修理内容	ソール種類			新修理金額 (税込)	備考欄
20	ヒール部ラバー取付(カスタム)	UNPARALLEL RH3.5/RH4.2/RS3.5			6,300(630) ¥6,930	左右
21	ヒール部ラバー取付(カスタム)	SANOA 3.5mm/4.2mm			6,300(630) ¥6,930	左右
22	ラバー特殊加工	元から付いているラバーをめくって取り付ける方法			1,000(100) ¥1,100	左右
23	ソールカスタム				1,800(180) ¥1,980	ソールを部分的に大きく取り付ける場合に掛かるカスタム代金になります。1ヶ所の代金になりますので、左右であれば2ヶ所分の費用が掛かります。
24	ストラップを取り外してラバー取付				2,300(230) ¥2,530	1ヶ所の代金になりますので、左右であれば2ヶ所分の費用が掛かります。
25	爪先ラバー当て補強修理(小) 段差有	ラウンドラバー使用			1,000(100) ¥1,100	1箇所
26	爪先ラバー当て補強修理(小) 段差無	ラウンドラバー使用			1,200(120) ¥1,320	1箇所
27	爪先ラバー当て補強修理(大) 段差有	ラウンドラバー使用			1,500(150) ¥1,650	1箇所
28	爪先ラバー全交換 段差有	ラウンドラバー使用			2,000(200) ¥2,200	1箇所(TCプロなどのような靴で爪先部分のすべてのラバー交換の場合)
29	革破れ部補強修理	革まで穴が空いてしまっている場合はこちらの修理が必要になります			500(50) ¥550	1箇所

番号	修理内容	ソール種類			新修理金額 (税込)	備考欄
30	ラバーコート	Vibram			1,800(180) ¥1,980	1箇所(Vibramの粉と接着剤を混ぜた物) 左右の場合 ¥3,600-(¥3,960)
31	ラバーコート	UNPARALLEL			1,800(180) ¥1,980	1箇所(UPの粉と接着剤を混ぜた物) 左右の場合 ¥3,600-(¥3,960)
32	ラバーコート	SANOA			1,800(180) ¥1,980	1箇所(SANOAの粉と接着剤を混ぜた物) 左右の場合 ¥3,600-(¥3,960)
33	ラバーシート	Vibram			1,800(180) ¥1,980	1箇所(Vibramラバーの取付) 左右の場合 ¥3,600-(¥3,960-)
34	ラバーシート	UNPARALLEL			1,800(180) ¥1,980	1箇所(UNPARALLEL ラバーの取付) 左右の場合 ¥3,600-(¥3,60-)
35	ラバーシート	SANOA			1,800(180) ¥1,980	1箇所(SANOA ラバーの取付) 左右の場合 ¥3,600-(¥3,960-)
36	ラバーシート	UNPARALLEL VD使用			3,000(300) ¥3,300	1箇所(UNPARALLEL VDラバーの取付) 左右の場合 ¥6,000-(¥6,600-)
37	穴パンチ加工				1,200(120) ¥1,320	ラバーシートに好みの場所にパンチ加工を 施します。左右での金額になります。
38	底面スリット加工				600(60) ¥660	スクワマのようにスリット加工を入れる ことが可能です。左右での金額です。
39	ラバー貼り直し				1,400(140) ¥1,540	1箇所

番号	修理内容	ソール種類			新修理金額 (税込)	備考欄
40	ラバー剥がれ接着				600(60) ¥660	1箇所
41	縫製修理(小)				800(80) ¥880	1箇所
42	縫製修理(大)				1,000(100) ¥1,100	1箇所
43	接着+縫製修理				1,200(120) ¥1,320	1箇所
44	部分革/ラバー当て補修(小)	5cm以内			1,500(150) ¥1,650	1箇所(革・ラバーの接着のみ)
45	部分革/ラバー当て補修(大)	5cm以上			1,800(180) ¥1,980	1箇所(革・ラバーの接着のみ)
46	部分革/ラバー当て+縫製修理(小)	5cm以内			2,000(200) ¥2,200	1箇所(革・ラバーの接着+縫製)
47	部分革/ラバー当て+縫製修理(大)	5cm以上			2,500(250) ¥2,750	1箇所(革・ラバーの接着+縫製)
48	Dリング生地補強				1,500(150) ¥1,650	1箇所
49	Dリング交換				1,800(180) ¥1,980	1箇所(Dリングを新しい物へ交換をします)Dリング+生地取付縫製

番号	修理内容	ソール種類		新修理金額 (税込)	備考欄
50	ループ交換(小)			1,000(100) ¥1,100	1箇所
51	ループ交換(大)			1,800(180) ¥1,980	1箇所(ソリューションなどの長いタイプ)
52	プルストラップ交換			1,500(150) ¥1,650	1箇所
53	シャンク交換	ラバーの上にシャンクが貼っているタイプ		1,500(150) ¥1,650	片足
54	シャンク交換	特殊構造 (シャンクの上にラバーが付いているタイプ)		2,000(200) ¥2,200	片足
55	シャンク除去	シャンクを取り除く場合		2,000(200) ¥2,200	左右
56	シャンク追加			500(50) ¥550	片足
57	マジックテープ交換(小)	まっすぐなタイプ		1,500(150) ¥1,650	1箇所 オス・メスのどちらか (両方の場合は2箇所)マジックテープ面積により小・大に振り分けられます。
58	マジックテープ交換(大)			2,000(200) ¥2,200	1箇所 オス・メスのどちらか (両方の場合は2箇所)マジックテープ面積により小・大に振り分けられます。
59	ベルクロ交換(表面・裏面全て)			3,000(300) ¥3,300	ベルクロ(マジックテープ)も含めたすべての交換 1箇所

番号	修理内容	ソール種類			新修理金額 (税込)	備考欄
60	ベルクロ革&マジック製作(オス)	フューチュラ用			2,500(250) ¥2,750	ベルクロ(マジックテープ オスのみ)も含めたすべての交換 1箇所
61	ベルクロカット				1,000(100) ¥1,100	付いているベルクロを短くカットする修理 1箇所
62	ソール3mmへカスタム				1,200(120) ¥1,320	左右
63	スリングラバー交換				6,000(600) ¥6,600	左右
64	ラウンドラバー交換				9,000(900) ¥9,900	左右
65	ヒール部剥がれ接着				1,500(150) ¥1,650	1箇所