

紳士靴 修理工賃表

番号	修理内容	ソール種類・内訳	新価格 金額(税込)	備考欄
1	ソール交換	J&F オークバーク(革)	25,000(税込27,500)	
2	ソール交換	J&F オークバーク(革)	27,000(税込29,700)	チャンネル仕上げ
3	ソール交換	イタリー(革)	20,000(税込22,000)	
4	ソール交換	イタリー(革)	22,000(税込24,200)	チャンネル仕上げ
5	飾りくぎ		3,000(税込3,300)	
6	ソール交換	クレープ	15,000(税込16,500)	
7	ソール交換	ダイナイトソール	18,000(税込20,350)	
8	ソール交換	リッジウェイソール	18,000(税込20,350)	
9	ソール交換	コマンドソール	18,000(税込20,350)	
10	ソール交換	Vibram 2055	17,000(税込18,700)	
11	ソール交換	Vibram 2870	17,000(税込18,700)	
12	ソール交換	Vibram 8313	15,000(税込16,500)	
13	ソール交換	Vibram 8303	15,000(税込16,500)	
14	ソール交換	Vibram 8370	15,000(税込16,500)	
15	ソール交換	Vibram 8371	15,000(税込16,500)	

番号	修理内容	ソール種類・内訳		備考欄
16	ソール交換	Vibram 2810	15,000(税込16,500)	
17	ソール交換	Vibram 2810	15,000(税込16,500)	
18	ソール交換	Vibram 8383	15,000(税込16,500)	
19	ソール交換	Vibram 8368	15,000(税込16,500)	
20	ソール交換	Vibram 2094	15,000(税込16,500)	
21	ソール交換	Vibram 8377	15,000(税込16,500)	
22	ソール交換	Vibram Q598	14,000(税込15,400)	
23	ソール交換	Vibram 2240	15,000(税込16,500)	
24	ソール交換	Vibram 2303	15,000(税込16,500)	
25	ソール交換	Vibram 2002	15,000(税込16,500)	
26	ソール交換	Vibram 2668	15,000(税込16,500)	
27	ソール交換	Vibram 528K	15,000(税込16,500)	
28	ソール交換	Vibram 8338	14,000(税込15,400)	
29	中板交換		5,000(税込5,500)	合成板タイプ(3mm/6mm)
30	中板交換		7,000(税込7,700)	張り合わせタイプ (ナンプウ+合成板)
31	ウエルト交換	簡易的に取り付ける	5,000(税込5,500)	革

番号	修理内容	ソール種類・内訳		備考欄
32	ウエルト交換	簡易的に取り付ける	4,500(税込4,950)	ゴム
33	ヒール交換	半革ラスター(クサビ・半月・V)	6,500(税込7,150)	
34	ヒール交換	ダイナイト	6,500(税込7,150)	
35	ヒール交換	リッジウェイ	6,500(税込7,150)	
36	ヒール交換	コマンド	6,500(税込7,150)	
37	ヒール交換	Vibram 2055	6,000(税込6,600)	
38	ヒール交換	Vibram 1205・5350	5,000(税込5,500)	
39	ハーフラバー交換	Vibram	5,500(税込6,050)	
40	ハーフラバー交換	Vibram以外の材料	5,000(税込5,500)	
41	ハーフラバー交換	革	6,500(税込7,150)	
42	爪先スチール取付	ヴィンテージスチール	4,500(税込4,950)	
43	踵滑り取付	カウンターライニング	4,500(税込4,950)	
44	履口から踵滑り取付	パイピング & カウンターライニング	6,000(税込6,600)	
45	中敷き交換	ハーフソック(半分)	3,500(税込3,850)	
46	中敷き交換	フルソック	4,500(税込4,950)	
47	縫製修理(貫通)1箇所		1,500(税込1,650)	

番号	修理内容	ソール種類・内訳		備考欄
48	縫製修理(非貫通)1箇所		2,000(税込2,200)	
49	手縫い		3,000(税込3,300)	1箇所