

スニーカー 修理工賃表

番号	修理内容	ソール種類	新価格 金額(税込)	備考欄
1	ソール貼り直し		9,500(税込10,450)	
2	ソール貼り直し	ナイキ(エアフォース系)	12,000(税込13,200)	
3	ソール交換	Vibram 893C	14,000(税込15,400)	
4	ソール交換	Vibram 298C	15,000(税込16,500)	ミッドソール含む
5	ソール交換	Vibram 298C	14,000(税込15,400)	アウトソールのみ交換
6	ソール交換	Vibram 2002	15,000(税込16,500)	ミッドソール含む
7	ソール交換	Vibram 2002	14,000(税込15,400)	アウトソールのみ交換
8	ソール交換	Vibram 2074	15,000(税込16,500)	ミッドソール含む
9	ソール交換	Vibram 2074	14,000(税込15,400)	アウトソールのみ交換
10	ソール交換	Vibram Q598	11,000(税込12,100)	アウトソールのみ交換
11	ソール交換	Vibram 893C	14,000(税込15,400)	
12	ソール交換	Vibram 477b	14,000(税込15,400)	
13	ソール交換	Vibram 7652(XS City)4m	14,000(税込15,400)	
14	ソール交換	Vibram 879C	15,000(税込16,500)	White&Black
15	ソール交換	ナイキ用カップソール	14,000(税込15,400)	

番号	修理内容	ソール種類		備考欄
16	ソール交換	エアマックスタイプ	15,000(税込16,500)	
17	ソール交換	Vibram 507C	15,000(税込16,500)	Lightgray×Black/white×Black
18	ソール交換	Vibram 1118C	14,000(税込15,400)	Lightgray×Black/white×Black
19	ソール交換	Vibram 1154C	14,000(税込15,400)	Lightgray×Black/white×Black/White
20	ソール交換	Vibram 186C	15,000(税込16,500)	White&Honey/Lightgray×Black/white×Black
21	ソール交換	Vibram 980C	15,000(税込16,500)	White&Black
22	ソール交換	Vibram 514C	14,000(税込15,400)	White&Black
23	ソール交換	Vibram 961C	15,000(税込16,500)	White&Black/White/Black
24	ソール交換	Vibram 1050C	16,000(税込17,600)	White&Black/Black
25	ソール交換	Vibram 1161C	15,000(税込16,500)	White&Black&gray/Black
26	ソール交換	Vibram 1314C	16,000(税込17,600)	Black×Gray
27	ソール交換	Vibram 1255C	15,000(税込16,500)	White/Black
28	ソール交換	Vibram 884C	16,000(税込17,600)	White/Black
29	ソール交換	Vibram 1131C	14,000(税込15,400)	Smoke/Honey/Black
30	ソール交換	Vibram 487K	14,000(税込15,400)	White/Black
31	ソール交換	Vibram 666C	12,000(税込13,200)	Black

番号	修理内容	ソール種類		備考欄
32	スニーカーミッドソール製作		8,000(税込8,800)	
33	EVA取付5mm		3,000(税込3,300)	
34	EVA取付10mm		3,500(税込3,850)	
35	カウンターライニング(踵滑り取付)		4,000(税込4,000)	
36	ミッドソール修正(1箇所)		1,500(1,650)	EVA部分
37	縫製修理(貫通)	1箇所	1,500(税込1,650)	貫通
38	縫製修理(非貫通)	1箇所	2,000(税込2,200)	非貫通
39	D環・フック・Wフック交換(貫通)	1箇所	2,000(税込2,200)	貫通
40	D環・フック・Wフック交換(非貫通)	1箇所	2,500(税込2,750)	非貫通
41	サイドマッケイ		3,500(税込3,850)	左右
42	手縫い		3,000(税込3,300)	1箇所