

登山靴・アプローチシューズ・トレラン・溪流 修理工賃表

番号	修理内容	ソール種類	新価格 金額(税込)	備考欄
1	ソール交換	Vibram 1136	15,000(税込16,500)	
2	ソール交換	Vibram 1149	16,000(税込17,600)	
3	ソール交換	Vibram 1230	17,000(税込¥18,700)	
4	ソール交換	Vibram 1370	16,000(税込17,600)	
5	ソール交換	Vibram 502P	17,000(税込¥18,700)	
6	ソール交換	Vibram 564K	16,000(税込17,600)	
7	ソール交換	Vibram 1450	16,000(税込17,600)	
8	ソール交換	Vibram 012C(Matón)	16,000(税込17,600)	ミッドソール含む
9	ソール交換	Vibram 012C(Matón)	15,000(税込16,500)	アウトソールのみの交換
10	ソール交換	Vibram 298C	16,000(税込17,600)	ミッドソール含む
11	ソール交換	Vibram 298C	15,000(税込16,500)	アウトソールのみの交換
12	ソール交換	Vibram 1219(Mulaz)	17,000(税込¥18,700)	ミッドソール含む
13	ソール交換	Vibram 1219(Mulaz)	16,000(税込17,600)	アウトソールのみの交換
14	ソール交換	Vibram S2480(ANTRONA)	17,000(税込¥18,700)	ミッドソール含む
15	ソール交換	Vibram S2480(ANTRONA)	16,000(税込17,600)	アウトソールのみの交換

番号	修理内容	ソール種類	新価格 金額(税込)	備考欄
16	ソール交換	Vibram 1014(Teton)	17,000(税込¥18,700)	ミッドソール含む
17	ソール交換	Vibram 1014(Teton)	16,000(税込17,600)	アウトソールのみの交換
18	ソール交換	Vibram 1210	16,000(税込17,600)	ミッドソール含む
19	ソール交換	Vibram 1210	15,000(税込16,500)	アウトソールのみの交換
20	ソール交換	Vibram 076C	16,000(税込17,600)	ミッドソール含む
21	ソール交換	Vibram 076C	15,000(税込16,500)	アウトソールのみの交換
22	ソール交換	Vibram 1474	16,000(税込17,600)	ミッドソール含む
23	ソール交換	Vibram 1474	15,000(税込16,500)	アウトソールのみの交換
24	ソール交換	Vibram 2495	14,000(税込15,400)	アウトソールのみの交換
25	ソール交換	Vibram 1015	17,000(税込¥18,700)	テレマーク用ソール
26	ソール交換	Vibram SIRIO	17,000(税込¥18,700)	SIRIO純正ソール
27	ソール交換	Vibram IDORO	14,000(税込15,400)	本底+ヒール
28	ソール交換	Vibram7132	15,000(税込16,500)	ミッドソール含む
29	ソール交換	Vibram7132	14,000(税込15,400)	アウトソールのみの交換
30	ソール交換	Vibram LB090	15,000(税込16,500)	アウトソールのみの交換
31	ソール交換	Vibram LB042	15,000(税込16,500)	アウトソールのみの交換

番号	修理内容	ソール種類		備考欄
32	ソール交換	フェルトソール(グレー)	13,000(税込14,300)	アウトソールのみの交換
33	ソール貼り直し		11,000(税込12,100)	
34	ウエッジ交換	EVA	5,000(税込5,500)	(5mm&15mm)
35	ラウンド交換		4,500(税込4,950)	小(爪先)
36	ラウンド交換		5,000(税込5,500)	中
37	ラウンド交換		6,000(税込6,600)	大
38	ラウンド貼り直し		4,000(税込4,400)	ガルモント リベンジタイプ
39	ソール跡ラバー取付		4,000(税込4,400)	
40	中板交換		5,000(税込5,500)	合成板タイプ(3mm/6mm)
41	中板交換		6,500(税込7,150)	張り合わせタイプ (ナンプウ+合成板)
42	中板交換		8,000(税込8,800)	テレマーク用
43	アイゼン板再利用加工		4,000(税込4,400)	
44	踵部プラスチックコバ取付		3,700(税込4,070)	
45	爪先部プラスチックコバ取付		3,700(税込4,070)	
46	アイゼン板取付	合成板	3,700(税込4,070)	3・6・8mm
47	一体成型加工		6,000(税込6,600)	中底&ラウンドラバー

番号	修理内容	ソール種類		備考欄
48	踵滑り取付		5,000(税込5,500)	普通タイプ
49	スポンジ補強		2,000(税込2,200)	左右2箇所
50	上部手縫い		2,000(税込2,200)	左右2箇所
51	踵滑り取付		10,000(税込11,000)	靴の内側を大き全体的に取付
52	D環・フック・Wフック交換(貫通)	1箇所	2,000(税込2,200)	貫通
53	D環・フック・Wフック交換(非貫通)	1箇所	2,500(税込2,750)	非貫通
54	D環・フック・Wフック交換(非貫通)	1箇所	2,500(税込2,750)	非貫通
55	縫製修理(貫通)	1箇所	1,500(税込1,650)	貫通
56	縫製修理(非貫通)	1箇所	2,000(税込2,200)	非貫通
57	ウエルト交換		14,000(税込15,400)	革
58	リブ交換		8,500(税込9,350)	
59	中底交換		8,500(税込9,350)	
60	糸目防水加工		2,000(税込2,200)	
61	幅出し		3,000(税込3,300)	左右
62	部分幅だし		1,500(税込1,650)	1箇所
63	シャンク取付		2,000(税込2,200)	鉄

番号	修理内容	ソール種類		備考欄
64	手縫い		3,000(税込3,300)	1箇所
65	ジャバラ部革交換		4,000(税込4,400)	1箇所
66	履口スポンジ&革交換		13,000(税込14,300)	1段目
67	履口スポンジ&革交換		15,000(税込16,500)	2段目
68	履口スポンジ&革交換		17,000(税込18,700)	3段目
69	履口内側 革・メッシュ生地当て補強	中	6,000(税込7,700)	接着のみ
70	履口内側 革・メッシュ生地当て補強+上部手縫い	中	8,000(税込8,800)	接着+手縫い
71	履口内側 革・メッシュ生地当て補強	大	7,000(税込7,700)	接着のみ
72	履口内側 革・メッシュ生地当て補強+上部手縫い	大	9,000(税込9,900)	接着+手縫い
73	スポンジ補強		2,000(税込2,200)	左右
74	先芯修正	左右	4,000(税込4,400)	
75	ダシ縫い	左右	3,500(税込3,850)	左右