

ゴルフシューズ 修理工賃表

番号	修理内容	ソール種類	新価格 金額(税込)	備考欄
1	ソール交換	ゴルフ用革	22,000(税込24,200)	
2	ソール交換	ゴルフ用ラバー	20,000(税込22,000)	座金組み込みタイプ
3	ソール交換	Vibram419C	17,000(税込18,700)	スパイクレスソール
4	ソール交換	Vibram1225C	17,000(税込18,700)	スパイクレスソール
5	ソール交換	イボソール	15,000(税込16,500)	スパイクレスソール
6	ウエッジ取付	EVA	3,500(税込3,850)	
7	ゴルフ加工代		5,000(税込5,500)	
8	座金交換	1箇所 ¥250×22	5,500(税込6,050)	インチ・ミリ
9	座金再利用加工		4,000(税込4,000)	
10	中板交換		4,500(税込4,950)	合成板タイプ(3mm/6mm)
11	ウエルト交換		13,000(税込14,300)	革
12	リブ交換		8,000(税込8,800)	
13	中底交換		8,000(税込8,800)	
14	ウエルト交換	簡易的に取り付ける	4,500(税込4,950)	革
15	ウエルト交換	簡易的に取り付ける	4,000(税込4,000)	ゴム

番号	修理内容	ソール種類		備考欄
16	縫製修理(貫通)	1箇所	1,500(税込1,650)	貫通
17	中底交換		8,000(税込8,800)	
18	糸目防水加工		2,000(税込2,200)	
19	幅出し		3,000(税込3,300)	左右
20	部分幅だし		1,500(税込1,650)	1箇所
21	手縫い		3,000(税込3,300)	1箇所
22	踵滑り取付		4,000(税込4,000)	普通タイプ
23	踵滑り取付		7,000(税込7,700)	靴の内側を大き全体的に取付
24	シャンク取付		2,000(税込2,200)	鉄