

ワークブーツ・バイクブーツ 修理工賃表

番号	修理内容	ソール種類	新価格 金額(税込)	備考欄
1	ソール交換	Vibram 100・430・700	15,000(税込16,500)	本底+ヒール
2	ソール交換	Vibram 100(Fire&Ice)	16,000(税込¥17,600)	本底+ヒール
3	ソール交換	Vibram 700(コルク入)	16,000(税込¥17,600)	本底+ヒール
4	ソール交換	Vibram 424W	16,000(税込¥17,600)	本底+ヒール
5	ソール交換	Vibram 1100	15,000(税込16,500)	本底+ヒール
6	ソール交換	Vibram 4014	14,000(税込15,400)	
7	ソール交換	Vibram 9105	15,000(税込16,500)	
8	ソール交換	Vibram 2021	14,000(税込15,400)	
9	ソール交換	Vibram 2060	14,000(税込15,400)	
10	ソール交換	Vibram 1010	14,000(税込15,400)	
11	ソール交換	Vibram 947	14,000(税込15,400)	
12	ソール交換	Vibram 132	14,000(税込15,400)	
13	ソール交換	Vibram 1012	14,000(税込15,400)	
14	ソール交換	Vibram 109	15,000(税込16,500)	
15	ソール交換	Vibram 148	15,000(税込16,500)	

番号	修理内容	ソール種類	新価格 金額(税込)	備考欄
16	ソール交換	Vibram 1276	15,000(税込16,500)	
17	ソール交換	Vibram 8338	11,000(税込12,100)	
18	ソール交換	Vibram 8370	13,000(税込14,300)	
19	ソール交換	Vibram 7170	12,000(税込13,200)	アウトソールのための交換
21	ソール交換	Vibram 528K	14,000(税込15,400)	
22	ソール交換	Vibram 2240	12,000(税込13,200)	
23	ソール交換	Vibram 7124	15,000(税込16,500)	シャークソール(ラバー)
24	ソール交換	Vibram 2661	15,000(税込16,500)	シャークソール(ゴムライト)
25	ソール交換	Vibram 1136	14,000(税込15,400)	
26	ソール交換	Vibram 1149	15,000(税込16,500)	
27	ソール交換	Vibram 268	15,000(税込16,500)	
28	ソール交換	Vibram 1012	14,000(税込15,400)	
29	ソール交換	Vibram 2070	14,000(税込15,400)	
30	ソール交換	Vibram 8377	14,000(税込15,400)	
31	ウエッジ取付		3,000(税込3,300)	
32	ソール交換	クレープ	14,000(税込15,400)	

番号	修理内容	ソール種類	新価格 金額(税込)	備考欄
33	ソール交換	REDWING純正(ホワイト)	17,000(税込18,700)	
34	ソール交換	REDWING純正(ポストマン)	16,000(税込17,600)	
35	ソール交換	REDWING純正(エンジニア)	22,000(税込24,200)	本底+ヒール
36	ソール交換	CHIPPEWA純正(エンジニア)	19,000(税込20,900)	本底+ヒール
37	ソール交換	ウエスタン(革)	22,000(税込24,200)	ウエスタン(革)
38	ソール交換	Vibram269	19,000(税込20,900)	ウエスタン(ラバー)
39	ソール交換	革+Vibram2333+700	16,000(税込17,600)	バックマンタイプ
40	ソール交換	革+Vibram435+700	16,000(税込17,600)	バックマンタイプ
41	ソール交換	革+Vibram705+700	16,000(税込17,600)	バックマンタイプ
42	ソール交換	革+Vibram2333+RW純正ヒール	18,000(税込19,800)	バックマンタイプ
43	半張り交換+ダン縫い	2333+ダン縫い	9,000(税込9,900)	
44	ソール交換	Vibram 1685	15,000(税込16,500)	
45	ソール交換	Vibram 1681	15,000(税込16,500)	
46	ソール交換	Vibram 1682	15,000(税込16,500)	
47	ソール貼り直し		9,500(税込10,450)	
48	ヒール交換	Vibram(100/700/430/419)	6,000(税込6,600)	

番号	修理内容	ソール種類	新価格 金額(税込)	備考欄
49	ヒール交換	サムティアス・他	5,000(税込5,500)	
50	ウエルト交換	すくい縫い	13,000(税込14,300)	革
51	ウエルト交換	簡易的に取り付ける	4,500(税込4,950)	革
52	ウエルト交換	簡易的に取り付ける	4,000(税込4,000)	ゴム
53	中板交換		4,500(税込4,950)	合成板タイプ(3mm/6mm)
54	中板交換		5,000(税込5,500)	張り合わせタイプ (ナンプウ+合成板)
55	中板交換		6,000(税込6,600)	革
56	EVA取付5mm		2,000(税込2,200)	
57	EVA取付10mm		2,500(税込2,750)	
58	ダブルソール(革)		3,500(税込3,850)	
59	フロント(革) ハーフウェッジソール		3,500(税込3,850)	
60	ヒールベース(革)		4,000(税込4,000)	
61	ヒールベース(合成板)		3,000(税込3,300)	
62	ヒールベース(ナンプウ)		3,500(税込3,850)	
63	ヒールベース再利用		1,500(税込1,650)	
64	カウンターライニング(踵滑り取付)		4,000(税込4,000)	

番号	修理内容	ソール種類	新価格 金額(税込)	備考欄
65	ミッドソール修正(1箇所)		1,500(1,650)	ダナーEVA部分
66	中板交換(合成板)+ミッド交換	セット価格	7,000(税込7,700)	ダナーライトタイプ
67	ウエルト交換		13,000(税込14,300)	革
68	リップ交換		8,000(税込8,800)	
69	中底交換		8,000(税込8,800)	
70	ウエッジ交換	EVA	4,000(税込4,000)	ダナーライトタイプ
71	縫製修理(貫通)	1箇所	1,500(税込1,650)	貫通
72	縫製修理(非貫通)	1箇所	2,000(税込2,200)	非貫通
73	D環・フック・Wフック交換(貫通)	1箇所	2,000(税込2,200)	貫通
74	D環・フック・Wフック交換(非貫通)	1箇所	2,500(税込2,750)	非貫通
75	手縫い		3,000(税込3,300)	1箇所
76	先芯修正	左右	3,000(税込3,300)	
77	シャフトカット	左右	22,000(24,200)	
78	サイドゴアゴム交換	1箇所	3,500(税込3,850)	1箇所