

ワークブーツ・バイクブーツ 修理工賃表

番号	修理内容	ソール種類	新価格 金額(税込)	備考欄
1	ソール交換	Vibram 100・430・700	16,000(税込¥17,600)	本底+ヒール
2	ソール交換	Vibram 100(Fire&Ice)	17,000(税込¥18,700)	本底+ヒール
3	ソール交換	Vibram 700(コルク入)	17,000(税込¥18,700)	本底+ヒール
4	ソール交換	Vibram 424W	17,000(税込¥18,700)	本底+ヒール
5	ソール交換	Vibram 1100	16,000(税込¥17,600)	本底+ヒール
6	ソール交換	Vibram 4014	15,000(税込16,500)	
7	ソール交換	Vibram 9105	16,000(税込¥17,600)	
8	ソール交換	Vibram 2021	15,000(税込16,500)	
9	ソール交換	Vibram 2060	15,000(税込16,500)	
10	ソール交換	Vibram 1002	16,000(税込¥17,600)	ポストマンソール
11	ソール交換	Vibram 1010	15,000(税込16,500)	
12	ソール交換	Vibram 947	15,000(税込16,500)	
13	ソール交換	Vibram 132	15,000(税込16,500)	
14	ソール交換	Vibram 1012	15,000(税込16,500)	
15	ソール交換	Vibram 109	16,000(税込¥17,600)	

番号	修理内容	ソール種類		備考欄
16	ソール交換	Vibram 148	16,000(税込¥17,600)	
17	ソール交換	Vibram 1276	16,000(税込¥17,600)	
18	ソール交換	Vibram 8338	12,000(税込13,200)	
19	ソール交換	Vibram 7170	13,000(税込14,300)	アウトソールのみの交換
20	ソール交換	Vibram 7170	14,000(税込15,400)	ミッドソール含む
21	ソール交換	Vibram 528K	15,000(税込16,500)	
22	ソール交換	Vibram 2240	14,000(税込15,400)	
23	ソール交換	Vibram 7124	16,000(税込¥17,600)	シャークソール(ラバー)
24	ソール交換	Vibram 2661	16,000(税込¥17,600)	シャークソール(ガムライト)
25	ソール交換	Vibram 1136	15,000(税込16,500)	
26	ソール交換	Vibram 1149	16,000(税込¥17,600)	
27	ソール交換	Vibram 268	16,000(税込¥17,600)	
28	ソール交換	Vibram 1012	15,000(税込16,500)	
29	ソール交換	Vibram 2070	15,000(税込16,500)	
30	ソール交換	REDWING純正(ホワイト)	18,000(税込19,800)	
31	ソール交換	REDWING純正(ポストマン)	17,000(税込18,700)	

番号	修理内容	ソール種類		備考欄
32	ソール交換	REDWING純正(エンジニア)	23,000(税込25,300)	本底+ヒール
33	ソール交換	Vibram 738C	15,000(税込16,500)	
34	ソール交換	CHIPPEWA純正(エンジニア)	20,000(税込22,000)	本底+ヒール
35	ソール交換	ウエスタン(革)	22,000(税込24,200)	ウエスタン(革)
36	ソール交換	Vibram269	20,000(税込22,000)	ウエスタン(ラバー)
37	ソール交換	革+Vibram2333+700	17,000(税込18,700)	バックマンタイプ
38	ソール交換	革+Vibram435+700	17,000(税込18,700)	バックマンタイプ
39	ソール交換	革+Vibram705+700	17,000(税込18,700)	バックマンタイプ
40	ソール交換	革+Vibram2333+RW純正ヒール	19,000(税込20,900)	バックマンタイプ
41	半張り交換+ダシ縫い	2333+ダシ縫い	10,000(税込11,000)	
42	ソール交換	Vibram 1685	16,000(税込¥17,600)	
43	ソール交換	Vibram 1681	16,000(税込¥17,600)	
44	ソール交換	Vibram 1682	16,000(税込¥17,600)	
45	ソール交換	Vibram 8370	14,000(税込15,400)	
46	ソール交換	Vibram 8383	14,000(税込15,400)	
47	ソール交換	Vibram 477B	15,000(税込16,500)	

番号	修理内容	ソール種類		備考欄
48	ソール交換	Vibram 2495	15,000(税込16,500)	
49	ソール交換	Vibram 2810	15,000(税込16,500)	
50	ソール交換	Vibram S1269	14,000(税込15,400)	
51	ソール交換	Vibram S1559	16,000(税込¥17,600)	
52	ソール交換	Vibram 8377	15,000(税込16,500)	
53	ソール交換	Vibram 026AG	16,000(税込¥17,600)	寒冷地
54	ソール交換	Vibram S1319	14,000(税込15,400)	寒冷地
55	ソール交換	クレープ	15,000(税込16,500)	
56	ソール貼り直し		11,000(税込12,100)	
57	ソール交換	革	24,000(税込26,400)	ウエスタン
58	ソール交換	Vibram269	21,000(税込23,100)	ウエスタン
59	ヒール交換	Vibram(100/700/430/419)	6,500(税込7,150)	
60	ヒール交換	RW純正	8,500(税込9,350)	
61	ヒール交換	サムティアス・他	5,500(税込6,050)	
62	ウエルト交換	すくい縫い	14,000(税込15,400)	革
63	ウエルト交換	簡易的に取り付ける	5,000(税込5,500)	革

番号	修理内容	ソール種類		備考欄
64	ウエルト交換	簡易的に取り付ける	4,500(税込4,950)	ゴム
65	中板交換		5,000(税込5,500)	合成板タイプ(3mm/6mm)
66	中板交換		6,500(税込7,150)	張り合わせタイプ (ナンプウ+合成板)
67	中板交換		7,000(税込7,700)	革
68	中板交換	特殊構造	7,000(税込7,700)	インソール部分を下げて空洞にする
69	ラウンド交換		5,000(税込5,500)	小(爪先)
70	ラウンド交換		5,500(税込6,050)	中
71	ラウンド交換		6,000(税込6,600)	大
72	EVA取付5mm		3,000(税込3,300)	
73	EVA取付10mm		3,500(税込3,850)	
74	アイゼン板取付	合成板	3,700(税込4,070)	3・6・8mm
75	ダブルソール(革)		4,000(税込4,400)	
76	フロント(革) ハーフウェッジソール		4,000(税込4,400)	
77	ヒールベース(革)		4,500(税込4,950)	
78	ヒールベース(合成板)		3,500(税込3,850)	
79	ヒールベース(ナンプウ)		4,000(税込4,400)	

番号	修理内容	ソール種類		備考欄
80	カウンターライニング(踵滑り取付)		4,500(税込4,950)	
81	ミッドソール修正(1箇所)		1,500(税込1,650)	ダナーEVA部分
82	中板交換(合成板)+ミッド交換	セット価格	8,000(税込8,800)	ダナーライトタイプ
83	ウエルト交換		14,000(税込15,400)	革
84	リブ交換		8,500(税込9,350)	
85	中底交換		8,500(税込9,350)	
86	ウエッジ交換	EVA	4,000(税込4,400)	小
87	ウエッジ交換	EVA	5,000(税込5,500)	ダナーライトタイプ (5mm&15mm)
88	踵EVA補強	EVA	3,500(税込3,850)	
89	縫製修理(貫通)	1箇所	1,500(税込1,650)	貫通
90	縫製修理(非貫通)	1箇所	2,000(税込2,200)	非貫通
91	D環・フック・Wフック交換(貫通)	1箇所	2,000(税込2,200)	貫通
92	D環・フック・Wフック交換(非貫通)	1箇所	2,500(税込2,750)	非貫通
93	手縫い		3,000(税込3,300)	1箇所
94	先芯修正	左右	4,000(税込4,400)	
95	シャフトカット	左右	24,000(税込26,400)	

番号	修理内容	ソール種類		備考欄
96	サイドゴアゴム交換	1箇所	3,500(税込3,850)	1箇所
97	ダシ縫い		3,500(税込3,850)	左右