

# 登山靴・アプローチシューズ・トレラン・溪流 修理工賃表

番号	修理内容	ソール種類	新価格 金額(税込)	備考欄
1	ソール交換	Vibram 1136	14,000(税込15,400)	
2	ソール交換	Vibram 1149	15,000(税込16,500)	
3	ソール交換	Vibram 1230	16,000(税込¥17,600)	
4	ソール交換	Vibram 1370	15,000(税込16,500)	
5	ソール交換	Vibram 502P	15,000(税込16,500)	
6	ソール交換	Vibram 564K	15,000(税込16,500)	
7	ソール交換	Vibram 1450	15,000(税込16,500)	
8	ソール交換	Vibram 012C(Matón)	15,000(税込16,500)	ミッドソール含む
9	ソール交換	Vibram 012C(Matón)	14,000(税込15,400)	アウトソールのための交換
10	ソール交換	Vibram 1219(Mulaz)	16,000(税込¥17,600)	ミッドソール含む
11	ソール交換	Vibram 1219(Mulaz)	15,000(税込16,500)	アウトソールのための交換
12	ソール交換	Vibram 1014(Teton)	16,000(税込¥17,600)	ミッドソール含む
13	ソール交換	Vibram 1014(Teton)	15,000(税込16,500)	アウトソールのための交換
14	ソール交換	Vibram 298C	15,000(税込16,500)	ミッドソール含む
15	ソール交換	Vibram 298C	14,000(税込15,400)	アウトソールのための交換

番号	修理内容	ソール種類		備考欄
16	ソール交換	Vibram 076C	15,000(税込16,500)	ミッドソール含む
17	ソール交換	Vibram 076C	14,000(税込15,400)	アウトソールのみ交換
18	ソール交換	Vibram 1210	14,000(税込15,400)	ミッドソール含む
19	ソール交換	Vibram 1210	13,000(税込14,300)	アウトソールのみ交換
20	ソール交換	Vibram 1474	14,000(税込15,400)	ミッドソール含む
21	ソール交換	Vibram 1474	13,000(税込14,300)	アウトソールのみ交換
22	ソール交換	Vibram 2495	13,000(税込14,300)	アウトソールのみ交換
23	ソール交換	Vibram 1015	16,000(税込¥17,600)	テレマーク用ソール
24	ソール交換	Vibram SIRIO	16,000(税込¥17,600)	SIRIO純正ソール
25	ソール交換	Vibram IDORO	12,000(税込13,200)	本底+ヒール
26	ソール交換	Vibram7132	14,000(税込15,400)	ミッドソール含む
27	ソール交換	Vibram7132	13,000(税込14,300)	アウトソールのみ交換
28	ソール交換	Vibram LB090	13,000(税込14,300)	アウトソールのみ交換
29	ソール交換	Vibram LB042	13,000(税込14,300)	アウトソールのみ交換
30	ソール交換	フェルトソール(グレー)	12,000(税込13,200)	アウトソールのみ交換
31	ソール貼り直し		9,500(税込10,450)	

番号	修理内容	ソール種類		備考欄
32	ラウンド交換		4,000(税込4,000)	小
33	ラウンド交換		4,500(税込4,950)	中
34	ラウンド交換		5,000(税込5,500)	大
35	ラウンド貼り直し		3,500(税込3,850)	ガルモントリベンジタイプ
36	ソール加工代		1,000(税込1,100)	
37	中板交換		4,500(税込4,950)	合成板タイプ(3mm/6mm)
38	中板交換		5,000(税込5,500)	張り合わせタイプ (ナンプウ+合成板)
39	中板交換		6,000(税込6,600)	テレマーク用
40	アイゼン板再利用加工		3,000(税込3,300)	
41	踵コバ再利用加工		3,000(税込3,300)	
42	踵部プラスチックコバ取付		3,500(税込3,850)	
43	爪先部プラスチックコバ取付		3,500(税込3,850)	
44	アイゼン板取付	合成板	3,500(税込3,850)	3・6・8mm
45	一体成型加工		5,500(税込6,050)	中底&ラウンドラバー
46	踵滑り取付		4,000(税込4,000)	普通タイプ
47	踵滑り取付		9,000(税込9,900)	靴の内側を大き全体的に取付

番号	修理内容	ソール種類		備考欄
48	D環・フック・Wフック交換(貫通)	1箇所	2,000(税込2,200)	貫通
49	D環・フック・Wフック交換(非貫通)	1箇所	2,500(税込2,750)	非貫通
48	縫製修理(貫通)	1箇所	1,500(税込1,650)	貫通
49	縫製修理(非貫通)	1箇所	2,000(税込2,200)	非貫通
50	ウエルト交換		13,000(税込14,300)	革
51	リブ交換		8,000(税込8,800)	
52	中底交換		8,000(税込8,800)	
53	糸目防水加工		2,000(税込2,200)	
54	幅出し		3,000(税込3,300)	左右
55	部分幅だし		1,500(税込1,650)	1箇所
56	シャンク取付		1,000(税込2,200)	鉄
57	手縫い		3,000(税込3,300)	1箇所
58	ジャバラ部革交換		4,000(税込4,400)	1箇所
59	履口スポンジ&革交換		10,000(税込11,000)	1段目
60	履口スポンジ&革交換		12,000(税込13,200)	2段目
61	履口スポンジ&革交換		14,000(税込15,400)	3段目

番号	修理内容	ソール種類		備考欄
62	履口内側 革・メッシュ生地当て補強		6,000(税込6,600)	接着のみ
63	履口内側 革・メッシュ生地当て補強+上部手縫い		9,000(税込9,900)	接着+手縫い
64	先芯修正	左右	3,000(税込3,300)	