

ゴルフシューズ 修理工賃表 2026年5月～

番号	修理内容	ソール種類	新料金2026/5月～	備考欄
1	ソール交換	ゴルフ用革	37,100(税込40,810)	
	●ソール交換		25,000(税込27,500)	
	●ウエルト交換	革	5,500(税込6,050)	
	●座金交換	1箇所 ¥300×22	6,600(税込7,260)	
2	ソール交換	ゴルフ用ラバー	27,500(税込30,250)	座金組み込みタイプ
	●ソール交換		22,000(税込24,200)	
	●ウエルト交換	革	5,500(税込6,050)	
3	ソール交換	Vibram419C・1225C	29,000(税込31,900)	スパイクレスソール
	●ソール交換		19,000(税込20,900)	
	●ウエルト交換	革	5,500(税込6,050)	
	●踵ウェッジ取付		4,500(税込4,950)	10mm/15mm
4	ソールカスタム(ゴルフシューズヘカスタム)		30,600(税込33,660)	ナイキカップソールタイプ
	●ソール貼り直し		12,000(税込13,200)	
	●ゴルフ加工代		8,500(税込9,350)	
	●サイドマッケイ		3,500(税込3,850)	
	●座金交換	1箇所 ¥300×22	6,600(税込7,260)	

番号	修理内容	ソール種類		備考欄
5	ソールカスタム(ゴルフシューズヘカスタム)		29,100(税込32,010)	スニーカー系
	●ソール交換	Vibram 7170	14,000(税込15,400)	アウトソールのみでの交換
	●ゴルフ加工代		8,500(税込9,350)	
	●座金交換	1箇所 ¥300×22	6,600(税込7,260)	座金16個
6	ソールカスタム(ゴルフシューズヘカスタム)		31,100(34,210)	スニーカー系
	●ソール交換	AJ1タイプソール	16,000(税込17,600)	アウトソールのみでの交換
	●ゴルフ加工代		8,500(税込9,350)	
	●座金交換	1箇所 ¥300×22	6,600(税込7,260)	座金16個
7	ソール交換	Vibram419C・1225C	19,000(税込20,900)	スパイクレスソール
8	ソール交換	イボソール	19,000(税込20,900)	スパイクレスソール
9	ゴルフ加工代	フラットなタイプ	6,600(税込7,260)	
10	ゴルフ加工代	特殊タイプ(カップタイプ・エアタイプ)	8,500(税込9,350)	
11	座金交換	1箇所 ¥300×22	6,600(税込7,260)	インチ・ミリ
12	座金再利用加工		5,000(税込5,500)	
13	中板交換		5,500(税込6,050)	合成板タイプ(3mm/6mm)

番号	修理内容	ソール種類		備考欄
14	踵ウェッジ取付		4,500(税込4,950)	10mm/15mm
15	リブ交換		9,000(税込9,900)	
16	中底交換		9,000(税込9,900)	
17	ウエルト交換	グッドイヤー製法	15,000(税込16,500)	革
18	ウエルト交換	簡易的に取り付ける	5,500(税込6,050)	革
19	ウエルト交換	簡易的に取り付ける	5,000(税込5,500)	ゴム
20	ウエルト再利用加工	元から付いているウエルトを再利用	2,000(税込2,200)	
21	縫製修理(貫通)	1箇所	2,000(税込2,200)	貫通
22	縫製修理(非貫通)	1箇所	2,500(税込2,750)	非貫通
23	中底交換		9,000(税込9,900)	
24	糸目防水加工		2,000(税込2,200)	
25	幅出し		3,000(税込3,300)	左右
26	部分幅だし		1,500(税込1,650)	1箇所
27	手縫い		3,500(税込3,850)	1箇所
28	カウンターライニング(踵滑り取付)普通		5,500(税込6,050)	
29	カウンターライニング(踵滑り取付)大		7,500(税込8,250)	

番号	修理内容	ソール種類		備考欄
30	カウンターライニング(踵滑り取付)普通+スポンジ補強		8,000(税込8,800)	
31	シャンク取付		2,000(税込2,200)	鉄