

登山靴・アプローチシューズ・トレラン・溪流 修理工賃表 2026年5月～

番号	修理内容	ソール種類	新料金2026/5月～	備考欄
1	ソール交換	Vibram 1136	16,000(税込¥17,600)	
2	ソール交換	Vibram 1149	17,000(税込¥18,700)	
3	ソール交換	Vibram 1230	18,000(税込¥19,800)	
4	ソール交換	Vibram 1370	17,000(税込¥18,700)	
5	ソール交換	Vibram 502P	18,000(税込¥19,800)	
6	ソール交換	Vibram 564K	17,000(税込¥18,700)	
7	ソール交換	Vibram 1450	17,000(税込¥18,700)	
8	ソール交換	Vibram 012C(Matón)	17,000(税込¥18,700)	ミッドソール含む
9	ソール交換	Vibram 012C(Matón)	16,000(税込¥17,600)	アウトソールだけの交換
10	ソール交換	Vibram 298C	17,000(税込¥18,700)	ミッドソール含む
11	ソール交換	Vibram 298C	16,000(税込¥17,600)	アウトソールだけの交換
12	ソール交換	Vibram 1219(Mulaz)	18,000(税込¥19,800)	ミッドソール含む
13	ソール交換	Vibram 1219(Mulaz)	17,000(税込¥18,700)	アウトソールだけの交換
14	ソール交換	Vibram S2480(ANTRONA)	18,000(税込¥19,800)	ミッドソール含む
15	ソール交換	Vibram S2480(ANTRONA)	17,000(税込¥18,700)	アウトソールだけの交換

番号	修理内容	ソール種類		備考欄
16	ソール交換	Vibram 1014(Teton)	18,000(税込¥19,800)	ミッドソール含む
17	ソール交換	Vibram 1014(Teton)	17,000(税込¥18,700)	アウトソールのみ交換
18	ソール交換	Vibram 1210	17,000(税込¥18,700)	ミッドソール含む
19	ソール交換	Vibram 1210	16,000(税込¥17,600)	アウトソールのみ交換
21	ソール交換	Vibram 076C	17,000(税込¥18,700)	ミッドソール含む
22	ソール交換	Vibram 076C	16,000(税込¥17,600)	アウトソールのみ交換
23	ソール交換	Vibram 1474	17,000(税込¥18,700)	ミッドソール含む
24	ソール交換	Vibram 1474	16,000(税込¥17,600)	アウトソールのみ交換
25	ソール交換	Vibram 2495	15,000(税込16,500)	アウトソールのみ交換
26	ソール交換	Vibram 1015	18,000(税込¥19,800)	テレマーク用ソール
27	ソール交換	Vibram SIRIO	18,000(税込¥19,800)	SIRIO純正ソール
28	ソール交換	Vibram IDORO	15,000(税込16,500)	本底+ヒール
29	ソール交換	Vibram7132	17,000(税込¥18,700)	ミッドソール含む
30	ソール交換	Vibram7132	16,000(税込¥17,600)	アウトソールのみ交換
31	ソール交換	Vibram LB090	16,000(税込¥17,600)	アウトソールのみ交換
32	ソール交換	Vibram LB042	16,000(税込¥17,600)	アウトソールのみ交換

番号	修理内容	ソール種類		備考欄
33	ソール交換	フェルトソール(グレー)	14,000(税込15,400)	アウトソールのための交換
34	ソール交換	Vibram S2458(ANGLER)	15,000(税込16,500)	アウトソールのための交換
35	ソール貼り直し		12,000(税込13,200)	
36	EVA取付5mm		3,500(税込3,850)	
37	EVA取付10mm		4,000(税込4,400)	
38	サイド部特殊加工	フラットではなく特殊な形状になるタイプ	3,500(税込3,850)	
39	踵部EVA補強(左右)	踵にEVAを付け足す場合	4,000(税込4,400)	
40	ウエッジ交換	EVA	5,500(税込6,050)	(5mm&15mm)
41	ラウンド交換		5,500(税込6,050)	小(爪先)
42	ラウンド交換		6,000(税込6,600)	中
43	ラウンド交換		7,000(税込7,700)	大
44	ラウンド貼り直し		4,500(税込4,950)	ガルモン トリベンジタイプ
45	ソール跡ラバー取付		5,500(税込6,050)	
46	中板交換		5,500(税込6,050)	合成板タイプ(3mm/6mm)
47	中板交換		7,000(税込7,700)	張り合わせタイプ (ナンプウ+合成板)
48	中板交換		8,500(税込9,350)	テレマーク用

番号	修理内容	ソール種類		備考欄
49	踵部プラスチックコバ取付		4,500(税込4,950)	
50	爪先部プラスチックコバ取付		4,500(税込4,950)	
51	アイゼン板取付	合成板	4,500(税込4,950)	3・6・8mm
52	一体成型加工		6,500(税込7,150)	中底&ラウンドラバー
53	カウンターライニング(踵滑り取付)普通		5,500(税込6,050)	
54	カウンターライニング(踵滑り取付)大		7,500(税込8,250)	
55	カウンターライニング(踵滑り取付)普通+スポンジ補強		8,000(税込8,800)	
56	スポンジ補強		2,500(税込2,750)	左右2箇所
57	上部手縫い		2,500(税込2,750)	左右2箇所
58	踵滑り取付		11,000(税込12,100)	靴の内側を大き全体的に取付
59	D環・フック・Wフック交換(貫通)	1箇所	2,500(税込2,750)	貫通
60	D環・フック・Wフック交換(非貫通)	1箇所	3,000(税込3,300)	非貫通
61	縫製修理(貫通)	1箇所	1,500(税込1,650)	貫通
62	縫製修理(非貫通)	1箇所	2,000(税込2,200)	非貫通
63	ウエルト交換		15,000(税込16,500)	革
64	ウエルト交換		15,000(税込16,500)	革

番号	修理内容	ソール種類		備考欄
65	リブ交換		9,000(税込9,900)	
66	中底交換		9,000(税込9,900)	
67	糸目防水加工		2,000(税込2,200)	
68	幅出し		3,000(税込3,300)	左右
69	部分幅だし		1,500(税込1,650)	1箇所
70	シャンク取付		2,000(税込2,200)	鉄
71	手縫い		3,000(税込3,300)	1箇所
72	ジャバラ部革交換		4,500(税込4,950)	1箇所
73	履口スポンジ&革交換		14,000(税込15,400)	1段目
74	履口スポンジ&革交換		16,000(税込¥17,600)	2段目
75	履口スポンジ&革交換		18,000(税込¥19,800)	3段目
76	履口内側 革・メッシュ生地当て補強	中	6,000(税込7,700)	接着のみ
77	履口内側 革・メッシュ生地当て補強+上部手縫い	中	8,000(税込8,800)	接着+手縫い
78	履口内側 革・メッシュ生地当て補強	大	7,000(税込7,700)	接着のみ
79	履口内側 革・メッシュ生地当て補強+上部手縫い	大	9,000(税込9,900)	接着+手縫い
80	スポンジ補強		2,000(税込2,200)	左右

番号	修理内容	ソール種類		備考欄
81	先芯修正	左右	4,000(税込4,400)	
82	ダシ縫い	左右	3,500(税込3,850)	左右
83	爪先マツケイ	左右	3,000(税込3,300)	左右
84	サイドマツケイ	左右	3,500(税込3,850)	左右