

## スニーカー 修理工賃表 2026年5月～

番号	修理内容	ソール種類	新料金2026/5月～	備考欄
1	ソール貼り直し+ソール中ミッド製作+サイドマッケイ		21,000(税込23,100)	AJ1
	●ソール貼り直し		12,000(税込13,200)	
	●ソール中ミッド製作		5,500(税込6,050)	
	●サイドマッケイ		3,500(税込3,850)	
2	ソール貼り直し+ミッドソール製作+サイド部革当て縫製		41,500(税込45,650)	AJ1以外
	●ソール貼り直し		12,000(税込13,200)	
	●ミッドソール製作(カップ状)		16,000(税込17,600)	
	●サイド部革取付&縫製		10,000(税込11,000)	
	●爪先マッケイ縫い		3,500(税込3,850)	
3	ソール貼り直し+ミッド製作		23,500(税込25,850)	ナイキエアフォース系
	●ソール貼り直し		12,000(税込13,200)	
	●ミッドソール製作		8,000(税込8,800)	
	●サイドマッケイ		3,500(税込3,850)	
4	ソール貼り直し+ミッドソール製作+スタビライザー一部革当て		26,500(税込29,150)	NB
	●ソール貼り直し		12,000(税込13,200)	
	●ミッドソール製作(1色)		10,000(税込11,000)	
	●スタビライザー一部革当て縫製		4,500(税込4,950)	

番号	修理内容	ソール種類		備考欄
5	ソール貼り直し+ミッドソール製作+スタビライザー一部革当て		29,500(税込32,450)	NB
	●ソール貼り直し		12,000(税込13,200)	
	●ミッドソール製作(2色コンビ)		13,000(税込14,300)	
	●スタビライザー一部革当て縫製		4,500(税込4,950)	
6	ソール交換+ウエッジ交換+サイドテープ交換+サイドマッケイ		30,500(税別33,550)	スニーカー
	●ソール交換	Vibram7652	16,000(税込17,600)	
	●ウエッジ交換		5,500(税込6,050)	
	●サイドテープ交換		5,500(税込6,050)	
	●サイドマッケイ		3,500(税込3,850)	
7	ソール貼り直し		12,000(税込13,200)	
8	ソール交換	AIR MAXタイプソール	17,000(税込18,700)	NIKE AIR MAX
9	ソール交換	NIKE AJ1タイプソール	16,000(税込17,600)	NIKE AJ1
10	ソール交換	Vibram777C	17,000(税込18,700)	NIKE AIR MAX
11	ソール交換	Vibram884C	18,000(税込19,800)	
12	ソール交換	LB147/LB279	21,000(税込23,100)	
13	ソール交換	Vibram 2002・930C・2074	16,000(税込17,600)	アウトソールのみ交換
14	ソール交換	Vibram Q598	14,000(税込15,400)	アウトソールのみ交換
15	ソール交換	Vibram7132	15,000(税込16,500)	アウトソールのみ交換

番号	修理内容	ソール種類		備考欄
16	ソール交換	Vibram7652	16,000(税込17,600)	アウトソールのみ交換
17	ソール交換	Vibram705C	17,000(税込18,700)	
18	ソール交換	Vibram7170	14,000(税込15,400)	アウトソールのみ交換
19	ソール交換	Vibram2002	16,000(税込17,600)	アウトソールのみ交換
20	ソール交換	Vibram2074	16,000(税込17,600)	アウトソールのみ交換
21	ソール交換	Vibram930C	16,000(税込17,600)	アウトソールのみ交換
22	ソール交換	Vibramその他のカップソール	17,000(税込18,700)	
23	ラウンド交換		5,500(税込6,050)	小(爪先)
24	ラウンド交換		6,000(税込6,600)	中
25	ラウンド交換		7,000(税込7,700)	大
26	ラウンド交換(革)		6,500(税込7,150)	
27	ウエッジ交換(小)		4,500(税込4,950)	
28	ウエッジ交換(大)		5,500(税込6,050)	
29	踵部EVA補強(左右)		4,000(税込4,400)	
30	中底交換		4,500(税込4,950)	
31	ソール穴EVA加工		2,500(税込2,750)	
32	ミッドソール製作	1色	10,000(税込11,000)	
33	ミッドソール製作	2色	13,000(税込14,300)	

番号	修理内容	ソール種類		備考欄
34	スタビライザー一部革当て縫製		4,500(税込4,950)	
35	サイド部革取付&縫製		10,000(税込11,000)	ナイキエアジョーダン系
36	EVA取付5mm		3,500(税込3,850)	
37	EVA取付10mm		4,000(税込4,400)	
38	カウンターライニング(踵滑り取付)普通		5,500(税込6,050)	
39	カウンターライニング(踵滑り取付)大		7,500(税込8,250)	
40	カウンターライニング(踵滑り取付)普通+スポンジ補強		8,000(税込8,800)	
41	踵滑り取付(普通)	踵内側に革を当てる修理	5,500(税込6,050)	普通タイプ
42	踵滑り取付(大)	踵内側に革を当てる修理	7,500(税込8,250)	大
43	スポンジ補強		2,500(税込2,750)	左右
44	上部手縫い		2,500(税込2,750)	左右2箇所
45	ミッドソール修正(1箇所)		2,500(税込2,750)	EVA部分
46	縫製修理(貫通)	1箇所	2,000(税込2,200)	貫通
47	縫製修理(非貫通)	1箇所	2,500(税込2,750)	非貫通
48	D環・フック・Wフック交換(貫通)	1箇所	2,500(税込2,750)	貫通
49	D環・フック・Wフック交換(非貫通)	1箇所	3,000(税込3,300)	非貫通
50	サイドマッケイ		3,500(税込3,850)	左右
51	ダシ縫い		3,500(税込3,850)	左右

番号	修理内容	ソール種類		備考欄
52	手縫い		3,500(税込3,850)	1箇所
53	AJ5サイドパネル交換	4箇所	13,000(税込14,300)	
54	AJ5タングパネル交換	2箇所	8,000(税込8,800)	
55	スポンジ補強		2,000(税込2,200)	左右2箇所
56	上部手縫い		3,000(税込3,300)	左右2箇所
57	踵滑り取付		11,000(税込12,100)	靴の内側を大き全体的に取付