

## 婦人靴 修理工賃表 2026年5月～

番号	修理内容	ソール種類・内訳	新料金2026/5月～	備考欄
1	ソール交換	イタリー(革)	22,000(税込24,200)	
2	ソール交換	ラバーソール	20,000(税込22,000)	
3	ソール交換	クレープ	16,000(税込17,600)	
4	ソール交換	Vibram9104	18,000(税込19,800)	
5	中板交換		5,500(税込6,050)	合成板タイプ(3mm/6mm)
6	中板交換		7,000(税込7,700)	張り合わせタイプ (ナンプウ+合成板)
7	ウエルト交換	簡易的に取り付ける	5,500(税込6,050)	革
8	ウエルト交換	簡易的に取り付ける	5,000(税込5,500)	ゴム
9	ヒール交換	半革ラスター(クサビ・半月・V)	7,000(税込7,700)	
10	ヒール交換	ダイナイト	7,000(税込7,700)	
11	ヒール交換	リッジウェイ	7,000(税込7,700)	
12	ヒール交換	コマンド	7,000(税込7,700)	
13	ヒール交換	Vibram 2055	6,500(税込7,150)	
14	ヒール交換	Vibram 1205・5350	6,000(税込6,600)	
15	ヒール交換	スタックヒール	9,500(税込10,450)	

番号	修理内容	ソール種類・内訳		備考欄
16	ヒール交換	革ヒール	9,500(税込10,450)	
17	ヒール革巻交換	ヒール再利用	8,500(9,350)	
18	化粧交換	ヒール化粧	3,000(税込3,300)	
19	化粧交換	Vibram 1205・5350	5,500(税込6,050)	
20	ハーフラバー交換	Vibram 2027	6,000(税込6,600)	
21	ハーフラバー交換	Vibram以外の材料	5,500(税込6,050)	
22	踵滑り取付	カウンターライニング	5,000(税込5,500)	
23	カウンターライニング(踵滑り取付)普通		5,500(税込6,050)	
24	カウンターライニング(踵滑り取付)大		7,500(税込8,250)	
25	カウンターライニング(踵滑り取付)普通+スポンジ補強		8,000(税込8,800)	
26	履口から踵滑り取付	パイピング&カウンターライニング	7,000(税込7,700)	
27	中敷き交換	ハーフソック(半分)	4,000(税込4,400)	
28	中敷き交換	フルソック	5,000(税込5,500)	
29	縫製修理(貫通)	1箇所	1,500(税込1,650)	
30	縫製修理(非貫通)	1箇所	2,000(税込2,200)	
31	手縫い		3,000(税込3,300)	

番号	修理内容	ソール種類・内訳		備考欄
32	ピンヒール交換	S 2×4	1,800(税込1,980)	
33	ピンヒール交換	M 4×6	2,000(税込2,200)	
34	ピンヒール交換	L 8×8	2,200(税込2,420)	
35	ファスナー交換	10cmまで	9,000(税込9,900)	1箇所
36	ファスナー交換	20cmまで	11,000(税込12,100)	1箇所
37	ファスナー交換	20cm以上	13,000(税込14,300)	1箇所