

紳士靴 修理工賃表 2026年5月～

番号	修理内容	ソール種類・内訳	新料金2026/5月～	備考欄
1	ソール交換	J&F オークバーク(革)	27,000(税込29,700)	
2	ソール交換	J&F オークバーク(革)	29,000(税込31,900)	チャンネル仕上げ
3	ソール交換	イタリー(革)	22,000(税込24,200)	
4	ソール交換	イタリー(革)	24,000(税込26,400)	チャンネル仕上げ
5	飾りくぎ		4,000(税込4,400)	
6	ソール交換	クレープ	16,000(税込17,600)	
7	ソール交換	ダイナイトソール	20,000(税込22,000)	ダシ縫い含む
8	ソール交換	リッジウェイソール	20,000(税込22,000)	ダシ縫い含む
9	ソール交換	コマンドソール	20,000(税込22,000)	ダシ縫い含む
10	ソール交換	Vibram 2055	19,000(税込20,900)	ダシ縫い含む
11	ソール交換	Vibram 2870	19,000(税込20,900)	ダシ縫い含む
12	ソール交換	Vibram 8313	16,000(税込26,2700)	
13	ソール交換	Vibram 8303	16,000(税込26,2700)	
14	ソール交換	Vibram 8370	16,000(税込26,2700)	
15	ソール交換	Vibram 8371	16,000(税込26,2700)	

番号	修理内容	ソール種類・内訳		備考欄
16	ソール交換	Vibram 2810	16,000(税込26,2700)	
17	ソール交換	Vibram 2810	16,000(税込26,2700)	
18	ソール交換	Vibram 8383	16,000(税込26,2700)	
19	ソール交換	Vibram 8368	16,000(税込26,2700)	
20	ソール交換	Vibram 2094	16,000(税込26,2700)	
21	ソール交換	Vibram 8377	16,000(税込26,2700)	
22	ソール交換	Vibram Q598	15,000(税込26,2200)	
23	ソール交換	Vibram 2240	16,000(税込26,2700)	
24	ソール交換	Vibram 2303	16,000(税込26,2700)	
25	ソール交換	Vibram 2002	16,000(税込26,2700)	
26	ソール交換	Vibram 2668	17,000(税込18,700)	
27	ソール交換	Vibram 528K	16,000(税込26,2700)	
28	ソール交換	Vibram 8338	15,000(税込16,500)	
29	ソール交換	国産ラバー	16,000(税込26,2700)	
30	ソール交換	Vibram S1244	17,000(税込26,3000)	
31	中板交換		5,500(税込6,050)	合成板タイプ(3mm/6mm)

番号	修理内容	ソール種類・内訳		備考欄
32	中板交換		7,500(税込8,250)	張り合わせタイプ (ナンプウ+合成板)
33	中板交換		7,500(税込8,250)	革
34	ウエルト交換	簡易的に取り付ける	5,500(税込6,050)	革
35	ウエルト交換	簡易的に取り付ける	5,000(税込5,500)	ゴム
36	ヒール交換	半革ラスター(クサビ・半月・V)	7,000(税込7,700)	
37	ヒール交換	ダイナイト	7,000(税込7,700)	
38	ヒール交換	リッジウェイ	7,000(税込7,700)	
39	ヒール交換	コマンド	7,000(税込7,700)	
40	ヒール交換	Vibram 2055	6,500(税込7,150)	
41	ヒール交換	Vibram 1205・5350	5,500(税込6,050)	
42	ハーフラバー交換	Vibram	6,000(税込6,600)	
43	ハーフラバー交換	Vibram以外の材料	5,500(税込6,050)	
44	ハーフラバー交換	革	7,000(税込7,700)	
45	爪先スチール取付	ヴィンテージスチール	5,500(税込6,050)	
46	踵滑り取付	普通	5,500(税込6,050)	普通タイプ
47	踵滑り取付	大	7,500(税込8,250)	大

番号	修理内容	ソール種類・内訳		備考欄
48	カウンターライニング(踵滑り取付)普通		5,500(税込6,050)	
49	カウンターライニング(踵滑り取付)大		7,500(税込8,250)	
50	カウンターライニング(踵滑り取付)普通+スポンジ補強		8,000(税込8,800)	
51	履口から踵滑り取付	パイピング & カウンターライニング	7,000(税込7,700)	
52	中敷き交換	ハーフソック(半分)	3,500(税込3,850)	
53	中敷き交換	フルソック	4,500(税込4,950)	
54	縫製修理(貫通)1箇所		1,500(税込1,650)	
55	縫製修理(非貫通)1箇所		2,000(税込2,200)	
56	手縫い		3,000(税込3,300)	1箇所
57	ヒール部飾り釘		3,000(税込3,300)	
58	仕上げ(半カラス)		1,500(税込1,650)	