



クライミングシューズ修理工賃表

番号	修理内容	ソール種類			修理金額 (税込)	備考欄
1	ソール交換 1/2	Vibram XS GRIP 2/XS GRIP/XS EDGE			6,800(680) ¥7,480	1/2の張替(エッジ付)
2	ソール交換 1/2	UNPARALLEL RH3.5/RH4.2/RS3. 5 RA3.5/VD			6,800(680) ¥7,480	1/2の張替(エッジ付)
3	ソール交換 1/2	SANOA 3.5mm/4.2mm			6,800(680) ¥7,480	1/2の張替(エッジ付)
4	ソール交換 1/2 ノーエッジ	Vibram XS GRIP 2/XS GRIP/XS EDGE			8,600(860) ¥9,460	ノーエッジタイプ 1/2の張替 フューチュラのラバー取付が基本となります。
5	ソール交換 1/2 ノーエッジ	UNPARALLEL RH3.5/RH4.2/RS3. 5 RA3.5/VD			8,600(860) ¥9,460	ノーエッジタイプ 1/2の張替 フューチュラのラバー取付が基本となります。
6	ソール交換 1/2 ノーエッジ	SANOA 3.5mm/4.2mm			8,600(860) ¥9,460	ノーエッジタイプ 1/2の張替 フューチュラのラバー取付が基本となります。
7	ソール交換 1/2 エッジ付きから ノーエッジヘカスタム	Vibram XS GRIP 2/XS GRIP/XS EDGE			9,500(950) ¥10,450	エッジ付きからノーエッジヘカスタム。ジーニアス・フューチュラタイプへの加工か、オリジナルへの加工。
8	ソール交換 1/2 エッジ付きから ノーエッジヘカスタム	UNPARALLEL RH3.5/RH4.2/RS3. 5 RA3.5/VD			9,500(950) ¥10,450	エッジ付きからノーエッジヘカスタム。ジーニアス・フューチュラタイプへの加工か、オリジナルへの加工。
9	ソール交換 1/2 エッジ付きから ノーエッジヘカスタム	SANOA 3.5mm/4.2mm			9,500(950) ¥10,450	エッジ付きからノーエッジヘカスタム。ジーニアス・フューチュラタイプへの加工か、オリジナルへの加工。

番号	修理内容	ソール種類			修理金額 (税込)	備考欄
10	オールソール交換 エッジ付	Vibram XS GRIP 2/XS GRIP/XS EDGE			9,500(950) ¥10,450	ソール全ての張替(エッジ付) 前後に分かれているタイプは前後交換 (踵がラバータイプの物だけ)
11	オールソール交換 エッジ付	UNPARALLEL RH3.5/RH4.2/RS3. 5 RA3.5/VD			9,500(950) ¥10,450	ソール全ての張替(エッジ付) 前後に分かれているタイプは前後交換 (踵がラバータイプの物だけ)
12	オールソール交換 エッジ付	SANOA 3.5mm/4.2mm			9,500(950) ¥10,450	ソール全ての張替(エッジ付) 前後に分かれているタイプは前後交換 (踵がラバータイプの物だけ)
13	オールソール交換 ノーエッジ	Vibram XS GRIP 2/XS GRIP/XS EDGE			11,000(1,100) ¥12,100	ノーエッジタイプ 踵もソール交換が出来るタイプ (フューチャラ・スピードスター)前後全ての張替
14	オールソール交換 ノーエッジ	UNPARALLEL RH3.5/RH4.2/RS3. 5 RA3.5/VD			11,000(1,100) ¥12,100	ノーエッジタイプ 踵もソール交換が出来るタイプ (フューチャラ・スピードスター)前後全ての張替
15	オールソール交換 ノーエッジ	SANOA 3.5mm/4.2mm			11,000(1,100) ¥12,100	ノーエッジタイプ 踵もソール交換が出来るタイプ (フューチャラ・スピードスター)前後全ての張替
16	オールソール交換 1/2 エッジ付 きからノーエッジヘカスタム	Vibram XS GRIP 2/XS GRIP/XS EDGE			11,500(1,150) ¥12,650	エッジ付きからノーエッジヘカスタム。ジーニ アス・フューチャラタイプへの加工か、オリジ ナルへの加工。
17	オールソール交換 1/2 エッジ付 きからノーエッジヘカスタム	UNPARALLEL RH3.5/RH4.2/RS3. 5			11,500(1,150) ¥12,650	エッジ付きからノーエッジヘカスタム。ジーニ アス・フューチャラタイプへの加工か、オリジ ナルへの加工。
18	オールソール交換 1/2 エッジ付 きからノーエッジヘカスタム	SANOA 3.5mm/4.2mm			11,500(1,150) ¥12,650	エッジ付きからノーエッジヘカスタム。ジーニ アス・フューチャラタイプへの加工か、オリジ ナルへの加工。
19	ヒール部ラバー取付(カスタム)	Vibram XS GRIP 2/XS GRIP/XS EDGE			4,000(400) ¥4,400	左右

番号	修理内容	ソール種類			修理金額 (税込)	備考欄
20	ヒール部ラバー取付(カスタム)	UNPARALLEL RH3.5/RH4.2/RS3.5			4,000(400) ¥4,400	左右
21	ヒール部ラバー取付(カスタム)	SANOA 3.5mm/4.2mm			4,000(400) ¥4,400	左右
22	ソールカスタム				1,000(100) ¥1,100	ソールを部分的に大きく取り付ける場合に掛かるカスタム代金になります。1ヶ所の代金になりますので、左右であれば2ヶ所分の費用が掛かります。
23	ストラップを取り外してラバー取付				1,500(150) ¥1,650	1ヶ所の代金になりますので、左右であれば2ヶ所分の費用が掛かります。
24	爪先ラバー当て補強修理(小) 段差有	ラウンドラバー使用			800(80) ¥880	1箇所
25	爪先ラバー当て補強修理(小) 段差無	ラウンドラバー使用			1,000(100) ¥1,100	1箇所
26	爪先ラバー当て補強修理(大) 段差有	ラウンドラバー使用			1,200(120) ¥1,320	1箇所
27	ラバーコート	Vibram			1,200(120) ¥1,320	左右(Vibramの粉と接着剤を混ぜた物) 1箇所
28	ラバーコート	UNPARALLEL			1,200(120) ¥1,320	左右(UPの粉と接着剤を混ぜた物) 1箇所
29	ラバーコート	SANOA			1,200(120) ¥1,320	左右(SANOAの粉と接着剤を混ぜた物) 1箇所

番号	修理内容	ソール種類			修理金額 (税込)	備考欄
30	ラバーシート	Vibram			1,400(140) ¥1,540	左右(Vibramラバーの取付) 1箇所
31	ラバーシート	UNPARALLEL			1,400(140) ¥1,540	左右(UNPARALLEL ラバーの取付) 1箇所
32	ラバーシート	UNPARALLEL VD使用			2,500(250) ¥2,750	左右(UNPARALLEL VDラバーの取付) 1箇所
33	ラバーシート	SANOA			1,400(140) ¥1,540	左右(SANOA ラバーの取付) 1箇所
34	穴パンチ加工				800(80) ¥880	ラバーシートに好みの場所にパンチ加工を施します。左右での金額になります。
35	底面スリット加工				500(50) ¥550	スクワマのようにスリット加工を入れることが可能です。左右での金額です。
36	ヒール部ソール剥がれ				800(80) ¥880	1箇所
37	ラバーラウンド接着				500(50) ¥550	1箇所
38	縫製修理(小)				500(50) ¥550	1箇所
39	縫製修理(大)				800(80) ¥880	1箇所

番号	修理内容	ソール種類			修理金額 (税込)	備考欄
40	接着＋縫製修理				800(80) ¥880	1箇所
41	部分革／ラバー当て補修				800(80) ¥880	1箇所(革・ラバーの接着のみ)
42	部分革/ラバー当て＋縫製修理				1,400(140) ¥1,540	1箇所(革・ラバーの接着＋縫製)
43	Dリング生地補強				1,000(100) ¥1,100	1箇所
44	Dリング交換				1,400(140) ¥1,540	1箇所(Dリングを新しい物へ交換をしていきます)Dリング＋生地取付縫製
45	ループ交換(小)				800(80) ¥880	1箇所
46	ループ交換(大)				1,500(150) ¥1,650	1箇所(ソリューションなどの長いタイプ)
47	プルストラップ交換				1,000(100) ¥1,100	1箇所
48	シャンク交換				1,000(100) ¥1,100	片足
49	マジックテープ交換(小)	まっすぐなタイプ			800(80) ¥880	1箇所 オス・メスのどちらか (両方の場合は2箇所)マジックテープ面積により小・大に振り分けられます。

番号	修理内容	ソール種類			修理金額 (税込)	備考欄
50	マジックテープ交換(大)	広範囲のタイプ・形状の 複雑な物			1,000(100) ¥1,100	1箇所 オス・メスのどちらか (両方の場合は2箇所)マジックテープ面 積により小・大に振り分けられます。
51	ベルクロ交換(表面・裏面全て)				2,500(250) ¥2,750	ベルクロ(マジックテープ)も含めたすべ ての交換 1箇所
52	ベルクロ革&マジック製作(オス)	フューチャラ用			2,200(220) ¥2,420	ベルクロ(マジックテープ オスのみ)も 含めたすべての交換 1箇所
53	ベルクロカット				1,500(150) ¥1,650	1箇所