










## クライミングシューズ修理工賃表

| 番号 | 修理内容                            | ソール種類                                    |                                                                                       |                                                                                       | 修理金額<br>(税込)                 | 備考欄                                                       |
|----|---------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1  | ソール交換 1/2                       | Vibram<br>XS GRIP 2/XS GRIP/XS<br>EDGE   |    |    | 6,800(680)<br><b>¥7,480</b>  | 1/2の張替(エッジ付)                                              |
| 2  | ソール交換 1/2                       | UNPARALLEL<br>RH3.5/RH4.2/RS3.5<br>RA3.5 |    |    | 6,800(680)<br><b>¥7,480</b>  | 1/2の張替(エッジ付)                                              |
| 3  | ソール交換 1/2                       | SANOA<br>3.5mm/4.2mm                     |    |    | 6,800(680)<br><b>¥7,480</b>  | 1/2の張替(エッジ付)                                              |
| 4  | ソール交換 1/2 ノーエッジ                 | Vibram<br>XS GRIP 2/XS GRIP/XS<br>EDGE   |    |    | 8,600(860)<br><b>¥9,460</b>  | ノーエッジタイプ 1/2の張替<br>フューチュラのラバー取付が基本となりま<br>す。              |
| 5  | ソール交換 1/2 ノーエッジ                 | UNPARALLEL<br>RH3.5/RH4.2/RS3.5          |    |    | 8,600(860)<br><b>¥9,460</b>  | ノーエッジタイプ 1/2の張替<br>フューチュラのラバー取付が基本となりま<br>す。              |
| 6  | ソール交換 1/2 ノーエッジ                 | SANOA<br>3.5mm/4.2mm                     |   |  | 8,600(860)<br><b>¥9,460</b>  | ノーエッジタイプ 1/2の張替<br>フューチュラのラバー取付が基本となりま<br>す。              |
| 7  | ソール交換 1/2 エッジ付きから<br>ノーエッジへカスタム | Vibram<br>XS GRIP 2/XS GRIP/XS<br>EDGE   |  |  | 9,500(950)<br><b>¥10,450</b> | エッジ付きからノーエッジへカスタム。ジーニア<br>ス・フューチュラタイプへの加工か、オリジナル<br>への加工。 |
| 8  | ソール交換 1/2 エッジ付きから<br>ノーエッジへカスタム | UNPARALLEL<br>RH3.5/RH4.2/RS3.5          |  |  | 9,500(950)<br><b>¥10,450</b> | エッジ付きからノーエッジへカスタム。ジーニア<br>ス・フューチュラタイプへの加工か、オリジナル<br>への加工。 |
| 9  | ソール交換 1/2 エッジ付きから<br>ノーエッジへカスタム | SANOA<br>3.5mm/4.2mm                     |  |  | 9,500(950)<br><b>¥10,450</b> | エッジ付きからノーエッジへカスタム。ジーニア<br>ス・フューチュラタイプへの加工か、オリジナル<br>への加工。 |

|    |                                    |                                        |                                                                                       |                                                                                       |                                 |                                                           |
|----|------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 10 | オールソール交換 エッジ付                      | Vibram<br>XS GRIP 2/XS GRIP/XS<br>EDGE |    |    | 9,500(950)<br><b>¥10,450</b>    | ソール全ての張替(エッジ付)<br>前後に分かれているタイプは前後交換<br>(踵がラバータイプの物だけ)     |
| 11 | オールソール交換 エッジ付                      | UNPARALLEL<br>RH3.5/RH4.2/RS3.5        |    |    | 9,500(950)<br><b>¥10,450</b>    | ソール全ての張替(エッジ付)<br>前後に分かれているタイプは前後交換<br>(踵がラバータイプの物だけ)     |
| 12 | オールソール交換 エッジ付                      | SANOA<br>3.5mm/4.2mm                   |    |    | 9,500(950)<br><b>¥10,450</b>    | ソール全ての張替(エッジ付)<br>前後に分かれているタイプは前後交換<br>(踵がラバータイプの物だけ)     |
| 13 | オールソール交換 ノーエッジ                     | Vibram<br>XS GRIP 2/XS GRIP/XS<br>EDGE |    |    | 11,000(1,100)<br><b>¥12,100</b> | ノーエッジタイプ 踵もソール交換ができるタイプ<br>(フューチュラ・スピードスター)前後全ての張替        |
| 14 | オールソール交換 ノーエッジ                     | UNPARALLEL<br>RH3.5/RH4.2/RS3.5        |    |    | 11,000(1,100)<br><b>¥12,100</b> | ノーエッジタイプ 踵もソール交換ができるタイプ<br>(フューチュラ・スピードスター)前後全ての張替        |
| 15 | オールソール交換 ノーエッジ                     | SANOA<br>3.5mm/4.2mm                   |    |    | 11,000(1,100)<br><b>¥12,100</b> | ノーエッジタイプ 踵もソール交換ができるタイプ<br>(フューチュラ・スピードスター)前後全ての張替        |
| 16 | オールソール交換 1/2 エッジ付き<br>からノーエッジへカスタム | Vibram<br>XS GRIP 2/XS GRIP/XS<br>EDGE |    |    | 11,500(1,150)<br><b>¥12,650</b> | エッジ付きからノーエッジへカスタム。ジーニア<br>ス・フューチュラタイプへの加工か、オリジナル<br>への加工。 |
| 17 | オールソール交換 1/2 エッジ付き<br>からノーエッジへカスタム | UNPARALLEL<br>RH3.5/RH4.2/RS3.5        |   |  | 11,500(1,150)<br><b>¥12,650</b> | エッジ付きからノーエッジへカスタム。ジーニア<br>ス・フューチュラタイプへの加工か、オリジナル<br>への加工。 |
| 18 | オールソール交換 1/2 エッジ付き<br>からノーエッジへカスタム | SANOA<br>3.5mm/4.2mm                   |  |  | 11,500(1,150)<br><b>¥12,650</b> | エッジ付きからノーエッジへカスタム。ジーニア<br>ス・フューチュラタイプへの加工か、オリジナル<br>への加工。 |
| 19 | ヒール部ラバー取付(カスタム)                    | Vibram<br>XS GRIP 2/XS GRIP/XS<br>EDGE |  |  | 3,000(300)<br><b>¥3,300</b>     | 左右                                                        |
| 20 | ヒール部ラバー取付(カスタム)                    | UNPARALLEL<br>RH3.5/RH4.2/RS3.5        |  |  | 3,000(300)<br><b>¥3,300</b>     | 左右                                                        |

|    |                       |                      |                                                                                       |                                                                                       |                             |                                                                      |
|----|-----------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 21 | ヒール部ラバー取付(カスタム)       | SANOA<br>3.5mm/4.2mm |    |    | 3,000(300)<br><b>¥3,300</b> | 左右                                                                   |
| 22 | ソールカスタム               |                      |    |                                                                                       | 1,000(100)<br><b>¥1,100</b> | ソールを部分的に大きく取り付ける場合に掛かるカスタム代金になります。1ヶ所の代金になりますので、左右であれば2ヶ所分の費用が掛かります。 |
| 23 | ストラップを取り外してラバー取付      |                      |    |                                                                                       | 1,500(150)<br><b>¥1,650</b> | 1ヶ所の代金になりますので、左右であれば2ヶ所分の費用が掛かります。                                   |
| 24 | 爪先ラバー当て補強修理(小)<br>段差有 |                      |    |                                                                                       | 800(80)<br><b>¥880</b>      | 1箇所                                                                  |
| 25 | 爪先ラバー当て補強修理(小)<br>段差無 |                      |    |                                                                                       | 1,000(100)<br><b>¥1,100</b> | 1箇所                                                                  |
| 26 | 爪先ラバー当て補強修理(大)<br>段差有 |                      |    |                                                                                       | 1,200(120)<br><b>¥1,320</b> | 1箇所                                                                  |
| 27 | ラバーコート                | Vibram               |    |    | 1,200(120)<br><b>¥1,320</b> | 左右(Vibramの粉と接着剤を混ぜた物)<br>1箇所                                         |
| 28 | ラバーコート                | UNPARALLEL           |   |   | 1,200(120)<br><b>¥1,320</b> | 左右(UPの粉と接着剤を混ぜた物)<br>1箇所                                             |
| 29 | ラバーコート                | SANOA                |  |  | 1,200(120)<br><b>¥1,320</b> | 左右(SANOAの粉と接着剤を混ぜた物)<br>1箇所                                          |
| 30 | ラバーシート                | Vibram               |  |  | 1,400(140)<br><b>¥1,540</b> | 左右(Vibramラバーの取付)<br>1箇所                                              |
| 31 | ラバーシート                | UNPARALLEL           |  |  | 1,400(140)<br><b>¥1,540</b> | 左右(UNPARALLEL ラバーの取付)<br>1箇所                                         |

|    |                |       |                                                                                       |                                                                                     |                      |                                      |
|----|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|
| 32 | ラバーシート         | SANOA |    |  | 1,400(140)<br>¥1,540 | 左右(SANOA ラバーの取付)<br>1箇所              |
| 33 | 穴パンチ加工         |       |    |                                                                                     | 800(80)<br>¥880      | ラバーシートに好みの場所にパンチ加工を施します。左右での金額になります。 |
| 34 | 底面スリット加工       |       |    |                                                                                     | 500(50)<br>¥550      | スクワマのようにスリット加工を入れることが可能です。左右での金額です。  |
| 35 | ヒール部ソール剥がれ     |       |    |                                                                                     | 800(80)<br>¥880      | 1箇所                                  |
| 36 | ラバーラウンド接着      |       |    |                                                                                     | 500(50)<br>¥550      | 1箇所                                  |
| 37 | 縫製修理(小)        |       |                                                                                       |                                                                                     | 500(50)<br>¥550      | 1箇所                                  |
| 38 | 縫製修理(大)        |       |                                                                                       |                                                                                     | 800(80)<br>¥880      | 1箇所                                  |
| 39 | 接着+縫製修理        |       |                                                                                       |                                                                                     | 800(80)<br>¥880      | 1箇所                                  |
| 40 | 部分革/ラバー当て補修    |       |                                                                                       |                                                                                     | 800(80)<br>¥880      | 1箇所(革・ラバーの接着のみ)                      |
| 41 | 部分革/ラバー当て+縫製修理 |       |                                                                                       |                                                                                     | 1,400(140)<br>¥1,540 | 1箇所(革・ラバーの接着+縫製)                     |
| 42 | Dリング生地補強       |       |  |                                                                                     | 1,000(100)<br>¥1,100 | 1箇所                                  |

|    |                  |                 |                                                                                       |  |                      |                                                    |
|----|------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|----------------------------------------------------|
| 43 | Dリング交換           |                 |                                                                                       |  | 1,400(140)<br>¥1,540 | 1箇所(Dリングを新しい物へ交換をしていきます)Dリング+生地取付縫製                |
| 44 | ループ交換(小)         |                 |    |  | 800(80)<br>¥880      | 1箇所                                                |
| 45 | ループ交換(大)         |                 |    |  | 1,500(150)<br>¥1,650 | 1箇所(ソリューションなどの長いタイプ)                               |
| 46 | プルストラップ交換        |                 |                                                                                       |  | 1,000(100)<br>¥1,100 | 1箇所                                                |
| 47 | シャンク交換           |                 |                                                                                       |  | 1,000(100)<br>¥1,100 | 片足                                                 |
| 48 | マジックテープ交換(小)     | まっすぐなタイプ        |    |  | 800(80)<br>¥880      | 1箇所 オス・メスのどちらか(両方の場合は2箇所)マジックテープ面積により小・大に振り分けられます。 |
| 49 | マジックテープ交換(大)     | 広範囲のタイプ・形状の複雑な物 |                                                                                       |  | 1,000(100)<br>¥1,100 | 1箇所 オス・メスのどちらか(両方の場合は2箇所)マジックテープ面積により小・大に振り分けられます。 |
| 50 | ベルクロ交換(表面・裏面全て)  |                 |   |  | 2,500(250)<br>¥2,750 | ベルクロ(マジックテープ)も含めたすべての交換 1箇所                        |
| 51 | ベルクロ革&マジック製作(オス) | フューチャラ用         |  |  | 2,200(220)<br>¥2,420 | ベルクロ(マジックテープ オスのみ)も含めたすべての交換 1箇所                   |